ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2319
COORDINACIÓN TÉCNICA

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ						REPORTÓ					
EQT:	24	MOVIL:	14			Comunidad					
FECHA:	Noviembre 19 de 2004	HORA:									
DIRECCIÓN:	Transversal 56 # 68 F – 53 Sur			ÁREA DIRECTA:		70 m cuadrados aproximadamente					
BARRIO:	Bonanza Sur			POBLACIÓN ATENDIDA:							
UPZ:	69 – Ismael Perdomo			FAMILIAS	1	ADULTOS	2	NIÑOS	1		
LOCALIDAD:	19 – Ciudad Bolivar			PREDIOS EVALUADOS		1					


2. EVENTO


TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Frente a la vivienda existe un talud en el cual la roca se encuentra muy meteorizada, en la parte alta existen bloques de roca y suelo residual con posibilidades de caer sobre la edificación, el volumen de esta masa es de aproximadamente seis metros cúbicos.

3. ESQUEMA





VISTA 1 – 1

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
www.sire.gov.co - fopae@fopae.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Ana María Castro	Transversal 56 # 68 F - 53 Sur		3	2	1	Posible caída de bloques sobre la edificación

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI NO X CUAL?

5. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Existe posibilidad de que los bloques de roca sueltos en la parte alta del talud frente a la vivienda caigan, causando el colapso parcial de la edificación.

6. REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS		OBSERVACIONES
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)	
1	X			X	No		

7. ACCIONES ADELANTADAS

Al momento de la valoración técnica de la situación se adelantaron las siguientes acciones:

- Reconocimiento general del área.
- Inspección visual e Identificación del tipo de amenaza.
- Identificación de viviendas afectadas y daños a las mismas
- Evaluación general del nivel de riesgo de las viviendas afectadas
- Definición de la habitabilidad de las viviendas afectadas
- Elaboración de censo de la familia afectada por el evento para la evacuación de la vivienda.

8. RECOMENDACIONES

Posterior a la valoración técnica de la situación se realizaron las siguientes recomendaciones:

- Evacuar temporalmente la vivienda identificada con dirección Transversal 56 # 68 F - 53 Sur, donde reside la familia de la señora Ana María Castro, hasta tanto se realicen las obras de mitigación del riesgo

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

- Realizar las obras de mitigación de riesgo previstas para el sector
- Hacer aislamiento de la zona hasta que se concluyan las obras de mitigación

9. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS CHAVARRO
PROFESIÓN	INGENGIERO CIVIL – ESP. ESTRUCTURAS
MATRÍCULA	25202 - 50970 CND

Elaboró

NOMBRE	DIANA PATRICIA AREVALO SÁNCHEZ
PROFESIÓN	INGENIERA CIVIL – ESP. EN GEOTECNIA
MATRÍCULA	25202 - 54965 CND

Revisó

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÉCNICO