DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3292
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Transversal 74 A # 76-54 sur	**ÁREA:**	
BARRIO:	SANTA VIVIANA	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS 1	PERSONAS 4
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Vargas Ochoa Rigoberto	**PRIORIDAD:**	2
FECHA DE VISITA:	30-07-2007	**IDENTIFICADOR SIRE**	2003-19-5195


2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-3903	27-08-2003	El concepto recomienda incorporar al Programa de Reasentamiento de familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, el predio localizado en la manzana 57, lote 3, correspondiente a la vivienda del señor Rigoberto Ochoa.	2

3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que se presentan agrietamientos por asentamientos en la parte lateral derecha de la vivienda y en la pared posterior modificando las condiciones establecidas en el concepto técnico CT-3903.


23 AGO. 07



Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Transversal 74 A # 76-54 sur



Fotografía No. 2 Grieta en la parte lateral derecha del piso de la vivienda con nomenclatura Transversal 74 A # 76-54 sur



Fotografía No. 1. Grieta en la pared de la parte posterior de la vivienda con nomenclatura Transversal 74 A # 76-54 sur

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el concepto técnico CT-3903 y que se han presentado cambios significativos que podrían comprometer la habitabilidad en el mediano plazo, se recomienda modificar de 2 a 1 la prioridad de la vivienda con nomenclatura Transversal 74 A # 76-54 sur habitada por la familia del señor Rigoberto Vargas Ochoa.	1

Descripción	Prioridad
Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informé a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente.	

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES
PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION
MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO
DIRECTORA