ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-2956
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Manzana 46 Lote 15	**ÁREA:**	72 m²
BARRIO:	Santo Domingo	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS 1	PERSONAS 3
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Jorge Eliécer Roble	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	25-08-2006		

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
CT - 3904	27-08-03	El predio localizado en la manzana 46 lote 15 fue incluido en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable en prioridad 2 de intervención para la fase II.	1

3. SITUACIÓN ACTUAL

La vivienda corresponde a una construcción de un piso en material de recuperación (madera y lata), piso en mortero y cubierta en zinc. La construcción se encuentra por debajo de la cota de la vía, a unos 40 cm más o menos, lo cual genera procesos de erosión superficial en surcos donde los sedimentos se acumulan contra la parte posterior de la vivienda y sobre el acceso principal al predio. De igual forma las altas precipitaciones ocasionan la saturación del talud de corte realizado para el emplazamiento de la vivienda, lo que favorece el desprendimiento de los materiales del talud y afectación de la misma. Lo que adicionalmente, genera problemas de salubridad para los residentes.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

2006-08-25

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaria
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Cambiar la prioridad 2 a 1 de intervención en el programa de reasentamientos de familias en alto riesgo no mitigable para la Fase II, a la vivienda localizada en la manzana 46 lote 15 del barrio Santo Domingo, habitada por la familia de Jorge Eliécer Roble.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 25218101904 CND

NOMBRE: DORIS SUAZA ESPAÑOL
PROFESIÓN: GEÓLOGA – ESP. EVALUACION DE RIESGOS
MATRICULA: 1550 CPG

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.: ING. DIANA RUBIANO
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTES
DIRECTOR