AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

DIAGNOSTICO No. 644

Solicitado por : **JUNTA DE ACCION COMUNAL**

Radicación UPES : **1-1999-11541**

Localidad : **RAFAEL URIBE URIBE**

Barrio (sector) : **LAS COLINAS.**

Dirección : **Diagonal 32 C Sur No. 15 - 01**

Coordenadas : **X: 997.679 m Y: 962.279 m**

Fecha visita : **06. 05. 99**

1. Información Analizada:

Para emitir el presente Diagnóstico se revisó el estudio contratado con la firma INGEOCIM Ltda en 1.998 titulado "Zonificación de Riesgos por Amenaza de Inestabilidad del Terreno para Diferentes Sectores de Santa Fe de Bogotá".

2. Descripción:

Las viviendas de los señores Angel Enrique Medina e Isabel Penagos se encuentran construidas en un talud con pendientes moderada pero muy intervenido con cortes y mal manejo de aguas que han desencadenado la inestabilidad del terreno reflejado en desprendimiento de suelo que amenaza con derribar estas dos viviendas.




FOTO DEL SITIO EN EL BARRIO LAS COLINAS

La vivienda de Don Angel Enrique Medina presenta agrietamiento en donde se indica en la fotografía, lo que evidencia la amenaza que existe de derrumbarse como consecuencia de la inestabilidad del terreno, el desplome de estas viviendas se constituye en una amenaza alta para los otras viviendas que se ubican cuesta abajo.

3. Recomendaciones:

Incluir en el programa de reubicación de familias en zonas de alto riesgo a las viviendas de los señores Angel Enrique Medina (Diagonal 32 C Sur No. 15 A 01) e Isabel Penagos (Diagonal 32 C Sur No. 15 A 02) ubicadas en el barrio Las Colinas.

5. Observaciones:

Es importante anotar que la amenaza es una probabilidad y como tal esta sujeta a cambios eventuales, el presente diagnóstico se hace de acuerdo con las condiciones externas encontradas en el momento de la visita, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este documento.

LUIS CARLOS VASQUEZ L.
Analista de riesgos UPES
Geólogo MP 1112 C.C.G.

Vo.Bo. COORDINADOR AREA ANALISIS DE RIESGO

LCV/Dg644