DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-8432
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA
RAD IDIGER 2015ER13379
ADENDO No 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-8096

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: MARIBEL BARRERA SANCHEZ				**SOLICITANTE:** Comunidad
COE	27	MÓVIL	9	
FECHA	27 de Abril de 2015	HORA	9.00 a.m.	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN	Carrera 19D Bis No. 1C-59	**ÁREA DIRECTA**				136 m2	
SECTOR CATASTRAL	Eduardo Santos	**POBLACIÓN ATENDIDA**				5	
UPZ	37– Santa Isabel	**FAMILIAS**	1	**ADULTOS**	4	**NIÑOS**	1
LOCALIDAD	14 – Los Mártires	**PREDIOS EVALUADOS**				1	
CHIP	AAA0034TZAW	**OFICIO REMISORIO**				CR-21301	

Este Diagnóstico Técnico corresponde a un adendo al Diagnóstico Técnico DI-8096, el cual fue elaborado por personal del Instituto Distrital De Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en atención al radicado 2015ER6075, con el fin de corregir la siguiente información:

2. INFORMACION DEL DIAGNOSTICO TECNICO DI-8096

En los numerales del Diagnostico Técnico DI-8096: 1. Datos Generales; 3. Antecedentes; 4. Descripción y Causas; 5. Registro Fotográfico; 7. Riesgos Asociados; 8. Acciones Adelantadas; 9. Conclusiones y 11. Recomendaciones, figura para el predio, la nomenclatura Calle 19 D Bis No. 1C-59.

3. ACLARACION

La información referente a la nomenclatura en los numerales 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11 del Diagnostico Técnico DI-8096, se modifica, quedando la Carrera 19 D Bis No. 1C-59.

BOGOTÁ HUMANA
Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

Finalmente, se informa que se mantienen vigentes las recomendaciones impartidas en el Diagnostico Técnico DI-8096, las cuales se recuerdan a continuación:

- La estabilidad estructural y habitabilidad de la edificación emplazada en el predio de la Carrera 19 D Bis No. 1C-59, en el Sector Catastral Eduardo Santos de la Localidad Los Mártires, no se encuentra comprometida en la actualidad por las afectaciones evidenciadas, ni ante la acción de cargas normales de servicio, sin embargo de no implementar la obras necesarias para el mantenimiento de los elementos que conforman la cubierta de la edificación, esta podría presentar avance de las afectaciones evidenciadas y posible colapso parcial y/o total del recubrimiento del cielo raso.

- A los responsables del predio de la Carrera 19 D Bis No. 1C-59, en el Sector Catastral Eduardo Santos de la Localidad Los Mártires, implementar acciones para el mejoramiento y mantenimiento de la cubierta de la edificación, con el propósito de optimizar las condiciones seguras y adecuadas para su función.

4. APROBACIONES

11.1 Elaboró
Firma: _____ Nombre: MARIBEL BARRERA SANCHEZ Profesión: Ingeniera Geóloga
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
11.2 Reviso
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

BOGOTÁ HUMANA

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co