Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 712

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

BARRIO: **Diana Turbay Sector Ayacucho**

DIRECCION: Diagonal 48 X Bis Sur entre carreras 2 C Este y 2 Este

FECHA DE VISITA: Septiembre 14 de 1999.

2. DESCRIPCION GENERAL

El día de la visita se pudo observar un terraplén conformado mediante la disposición de material de relleno y escombros.
En las Fotografías No. 1, 2 y 3 se puede observar el material de relleno y escombros depositado en esta zona, el cual fue arrojado paulatinamente en este sitio, ganando un espacio que antes no existía. Adicionalmente, también se depositaron basuras, lo cual le confiere más heterogeneidad a este depósito.

La ladera sobre la cual han sido arrojados los escombros presenta unas condiciones topográficas bastantes abruptas, situación que no es conveniente para el emplazamiento de cualquier estructura civil en la misma.

3. RECOMENDACIONES

- En vista de que el material de relleno ha sido depositado sin ninguna especificación técnica, no es adecuado construir el parque en esta zona, ya que no se cuenta con las condiciones de estabilidad adecuadas.

- Verificar las condiciones geotécnicas del depósito de escombros en la zona de interés, con el fin de prever un posible evento de inestabilidad que ocasione que este depósito se deslice hacia las áreas inferiores, generando problemas mayores.

- Prohibir arrojar basuras y material de desecho en el sitio.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas de la zona analizada, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC. GEOTECNIA
MATRICULA: 0522346135 ANT

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS **Vo.Bo.**

5. ANEXO FOTOGRAFICO

En las siguientes fotografías se puede apreciar la problemática expuesta en el presente diagnóstico.



Fotografía No. 1. Terraplén conformado mediante la disposición de material de relleno y escombros en el que se pretende construir un parque. En vista de que este material ha sido depositado sin ninguna especificación técnica, no es adecuado consturir alguna obra en esta zona, ya que no se cuenta con las condiciones de estabilidad adecuadas.



Fotografía No. 2. Se puede observar el material de relleno y escombros depositado en esta zona, el cual fue arrojado paulatinamente en este sitio, ganando un espacio que antes no existía. En primer plano también se observan basuras acumuladas en este sector, lo cual le confiere más heterogeneidad a este depósito.



Fotografía No. 3. Ladera sobre la cual han sido arrojados los escombros observados en las fotografías anteriores y en el primer plano de ésta. Las condiciones topográficas de esta zona son bastantes abruptas, situación que no es conveniente para el emplazamiento de cualquier estructura civil en la misma.