DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI – 10994
ADENDA No. 1 AL
DIAGNOSTICO TECNICO DI-5972
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
APOYO INSTITUCIONAL

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: NELSON DAVID MILLAN DELVALLE				**SOLICITANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR**
CAT	07	MÓVIL	----------	
FECHA	04 de octubre de 2017	HORA	08:20 a.m.	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

PREDIO	Carrera 74 D No. 77 – 02 Sur Carrera 74 D No. 77 – 56 Sur	**ÁREA DIRECTA**			250 m²		
BARRIO	Caracoli	**POBLACIÓN ATENDIDA**			950		
UPZ	69 – Ismael Perdomo	**FAMILIAS**	178	**ADULTOS**	750	**NIÑOS**	150
LOCALIDAD	19 – Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS**					
CHIP	----------	**OFICIO REMISORIO**			CR-28424		

ACLARACION

Por medio del presente nos permitimos dar alcance al Diagnóstico Técnico DI-5972, el cual se emitió en atención al evento SIRE 383241 del 13 de noviembre de 2011; para los predios de la Carrera 74 D No. 77 – 02 Sur y Carrera 74 D No. 77 – 56 Sur, del Barrio Caracolí de la Localidad de Ciudad Bolivar; de la siguiente manera:

En el numeral 4 DESCRIPCION Y CAUSAS en uno de sus párrafos menciona *"Se destaca que como consecuencia de lo ocurrido en el sector evaluado que afecta las manzanas 73, 74 y 75 del Barrio Caracolí de la Localidad de Ciudad Bolívar, los predios que fueron objeto de evaluación en el presente diagnostico técnico y que se encuentran señalados en la Figura No 3, presentan una condición de riesgo alto no mitigable, por lo tanto aquellos predios que se encuentran ubicados en el polígono que se muestra a continuación, se restringe cualquier tipo de intervención, dado que se puede generar un incremento de los procesos de remoción en masa identificados".*

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co



Figura 3. Vista aérea del polígono evaluado en el presente Diagnostico Técnico. Ubicación predios de la Carrera 74 D No. 77 - 02 Sur y Carrera 74 D No. 77 - 56 Sur (DI-5972).

En el numeral 11 Recomendaciones, se recomienda *"mantener evacuados los predios listados a continuación en la Tabla No 7, en el barrio Caracolí de la Localidad de Ciudad Bolívar. Lo anterior teniendo en cuenta el compromiso actual de estabilidad y habitabilidad de las viviendas emplazadas en el sector evaluado"*.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

Tabla No 7. Predios a los cuales se recomendó la solicitud de evacuación, dado que su estabilidad se encuentra comprometida por el proceso de remoción en masa evaluado.

No	Acta Evacuación	Dirección	MZ	LT	U/H	No Familias	Nombre cabeza de familia por unidad habitacional
1	3335	CRA 74D No 77-02 SUR	75	15	-	-	AGUSTIN CHACON PJAC (SALON DE CULTO)
2	2523	CRA 74D No 77-56 SUR	75	8	1	1	XIMENA MORA

Se adiciona lo siguiente:

Teniendo en cuenta que los predios relacionados en la Tabla No. 7, se encuentran incluidos dentro del polígono de afectación del evento SIRE 383241 para los cuales se determinó un compromiso en la estabilidad estructural y compromiso en la habitabilidad y por encontrarse en zona de alto riesgo no mitigable, se recomienda a la Caja de Vivienda Popular incluir las unidades sociales que habitan en los predio de la tabla 7 al programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable. En caso de no ser posible la inclusión al programa, se recomienda a la Caja de Vivienda Popular adquirir los inmuebles en el marco de la legislación vigente

Finalmente, se informa que se mantienen vigentes las demás recomendaciones del Diagnostico Técnico DI-5972, del cual se anexa copia para su conocimiento y fines pertinentes.

2. APROBACIONES

11.1 Elaboró
Firma:_____ Nombre: NELSON DAVID MILLAN DELVALLE Profesión: INGENIERO CIVIL – ESP. EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS MP: 22202181552 COR
Profesional Universitario Código 219 Grado 12
11.2 Reviso
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co