RO 34838
Mercado Flores

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Fondo Prevención y Atención Emergencias	CONCEPTO TÉCNICO DE AMENAZA RUINA	Código:	GPR-FT-06
		Versión:	02
		Código Documental:	

1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA Nº CAR:	1385
1.2 ÁREA:	Investigación y Desarrollo
1.3 COORDINACIÓN:	Conceptos Técnicos
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE:	2008ER13692
1.5 RESPUESTA OFICIAL No.	RO-34838, RO-33174

ADENDO AL CONCEPTO AMENAZA RUINA Nº CAR – 1311

Teniendo en cuenta un error de trascripción, el presente concepto Técnico, tiene por objeto aclarar y corregir el siguiente párrafo del CONCEPTO DE AMENAZA RUINA No CAR – 1311 así:

En la página 5, en el numeral **10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES** donde dice:

"De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el inmueble ubicado en la Calle 63 A No. 28 – 45, **AMENAZA RUINA PARCIAL**, se observa daño fuerte en los muros de contención del ingreso al semisótano de la edificación, se aprecian deformaciones en la estructura de la zona frontal y daños en los acabados del muro de fachada, se evidencia posibilidad de colapso a largo plazo. Se recomienda a los responsables o propietarios del inmueble desarrollar las siguientes actividades:

- Realizar un estudio técnico para determinar las causas del asentamiento diferencial que presenta la edificación hacia el costado occidental y las afectaciones de la estructura ocasionadas por el mismo; este estudio debe presentar las soluciones a dicho problema
- Desarrollar las recomendaciones dadas en el estudio anterior
- Proveer medidas de seguridad a transeúntes hasta que se desarrollen las actividades anteriores"

Queda:

"De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el inmueble ubicado en la Calle 98 No. 9 A - 32, **AMENAZA RUINA PARCIAL**, se observa daño fuerte en los muros de contención del ingreso al semisótano de la edificación, se aprecian deformaciones en la estructura de la zona frontal y daños en los acabados del muro de fachada, se evidencia posibilidad de colapso a largo plazo. Se recomienda a los responsables o

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

- Realizar un estudio técnico para determinar las causas del asentamiento diferencial que presenta la edificación hacia el costado occidental y las afectaciones de la estructura ocasionadas por el mismo; este estudio debe presentar las soluciones a dicho problema
- Desarrollar las recomendaciones dadas en el estudio anterior
- Proveer medidas de seguridad a transeúntes hasta que se desarrollen las actividades anteriores"

Elaboró: **JORGE MAURICIO FLOREZ D.** Ingeniero Civil – Especialista Estructural	Revisó: **Vo. Bo. CARLOS A. CHAVARRO M.** Ingeniero Civil – Especialista Estructural
Aprobó: **Vo. Bo. OSCAR IVAN CHAPARRO FAJARDO** Coordinación de Conceptos Técnicos	Vo.Bo: **Vo. Bo. GERMAN BARRETO ARCINIEGAS** Responsable del Área de Investigación y Desarrollo
Vo.Bo: **GUILLERMO ESCOBAR CASTRO** Director DPAE – Representante Legal FOPAE	

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co