ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DI- 3341

DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3341
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Carrera 17 Este No. 9 - 29 Sur	**ÁREA:**	
BARRIO:	MANILA	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	32 San Blas	FAMILIAS ___ PERSONAS	
LOCALIDAD:	4 San Cristóbal	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Villamil Hurtado Raúl/Benavides Rosa Maria	**PRIORIDAD:**	2
FECHA DE VISITA:	03-09-2007	**IDENTIFICADOR SIRE**	2002- 4 -2768

2. ANTECEDENTES


Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-3771	09-2002	El concepto recomienda incorporar al Programa de Reasentamiento de familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, el predio localizado en la manzana 4, lote 33, correspondiente a la vivienda del señor Raúl Villamil Hurtado/Rosa Maria Benavides.	2

3. SITUACIÓN ACTUAL


En la visita se observó que se presentan agrietamientos por asentamientos en la parte posterior de la vivienda por lo que se infiere que se han modificando las condiciones de estabilidad geotécnica y estructural establecidas en el concepto técnico CT-3771.

10-09-07

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Carrera 17 Este # 9 – 29 Sur.



Fotografía No. 2 Parte lateral derecha de la vivienda con nomenclatura Carrera 17 Este # 9 – 29 Sur.



Fotografía No. 3. Asentamientos en la parte interior de la vivienda con nomenclatura Carrera 17 Este # 9 – 29 Sur.



Fotografía No. 4. Asentamientos en la parte interior de la vivienda con nomenclatura Carrera 17 Este # 9 – 29 Sur.

5. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el concepto técnico CT-3771 y que se han presentado cambios significativos que podrían comprometer la estabilidad estructural y habitabilidad en el mediano plazo, se recomienda modificar de 2 a 1 la prioridad de la vivienda con nomenclatura Carrera 17 Este # 9 – 29 Sur, habitada por la familia del señor Raúl Villamil Hurtado/Rosa María Benavides. Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informé a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente	1

6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

PREPARÓ:
NOMBRE: LUIS ALEJANDRO VANEGAS GUERRERO V.B.

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES
PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION
MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ

REVISO

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

REVISO

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO
DIRECTORA