ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1947
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA
EQT: 12
MOVIL: 9
CLE:
COE:

REPORTA LA EMERGENCIA
INSTITUCIONAL:
COMUNIDAD: Sra. Herminda Vargas Cuellar

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	San Cristóbal (4)
BARRIO	Montecarlo
DIRECCIÓN	Carrera 13 Este No. 8A - 12 Sur
FECHA	Febrero 24 de 2004
HORA	4:53 PM
ÁREA DIRECTA	50 m² aproximadamente.
POBLACIÓN ATENDIDA	2 Adultos y 1 menor

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Flujo de tierras en el corte ubicado en el costado sur de la vivienda de la señora Vargas (ver Figura 1 y Foto 1). El mencionado flujo se produjo por acción de la lluvia y del agua que escurre del predio vecino (carrera 13 Este No. 8A – 16 sur), Foto 2; el cual fue objeto de reubicación por el FOPAE dentro del proyecto de reubicación de familias en zona de alto riesgo no mitigable.

Mediante el Diagnóstico Técnico No. DI-1626 del 31 de octubre de 2002 y el oficio No. 2-6856 del 19 de noviembre de 2002 se recomendó adelantar la reconformación del corte mencionado una vez fuese adecuado el predio objeto de reubicación; para lo cual el sitio fue incluido en la base de sitios críticos para diseño de obras de mitigación Por parte del FOPAE.

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

La vivienda de la señora Vargas corresponde a una construcción de 1 piso prefabricada, con placa de fundación en concreto y cubierta en teja de Asbesto-cemento sobre durmientes en madera.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

El material deslizado se depositó sobre la esquina suroriental de la misma, sin afectar su estabilidad.

En la vivienda habita la señora Herminda Vargas Cuellar, su hijo Héctor Javier Bautista Vargas de 21 años y Jeison Leandro Bautista Alfonso (Sobrino) de 10 años.



Foto 1. Flujo de tierras en el costado sur de la vivienda.



Foto 2. Predio vecino adecuado.

4. RIESGOS ASOCIADOS

Mientras que no se adelante la adecuación y estabilización del corte; se continuarán presentando flujos de tierra que afectarán la vivienda.

5. ACCIONES EJECUTADAS

Se recomendó a la señora Vargas adelantar el retiro del material deslizado y se le solicitó cubrir el corte con el plástico que el FOPAE le hizo entrega el día de la emergencia.

6. RECOMENDACIONES

Priorizar y agilizar el proceso de reconformación del corte; toda vez que el predio vecino (carrera 13 Este No. 8A – 16 sur) ya fue adecuado por el FOPAE.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS




Figura 1. Esquema de la situación de emergencia

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO o.k.
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-73855 CND o.k.

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co