DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3712 - CAMBIO DE PRIORIDAD
PROGRAMA DE REASENTAMIENTO – ALTO RIESGO NO MITIGABLE
SUBDIRECCIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Carrera 26 A # 70F -02 (Mz. 9 lote 7)	**ÁREA:**			72 m2	
BARRIO:	BRISAS DEL VOLADOR	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**				
UPZ:	67 Lucero	FAMILIAS	1	PERSONAS		4
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS:**			1	
NOMBRE:	CAMILO TORRES	**PRIORIDAD:**			2	
FECHA DE VISITA:	9-06-2008	**IDENTIFICADOR SIRE**			2005- 19-7639	
RADICADO FOPAE: 2008ER6153						

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
DI-2565	30-Nov-05	Mediante el Diagnóstico técnico No. DI – 2565, se recomendó la inclusión de sesenta y cuatro (64) familias en el Programa de Reasentamientos de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable, entre otras, la familia del Señor Camilo Torres, con prioridad técnica 2 (Ubicada en Manzana 9 – Lote 7). El Poseedor y/o propietario del predio de la referencia, fue incluido en el programa de reasentamiento mediante el identificador No. 2005-19-7639.	2


10.06.08

3. SITUACIÓN ACTUAL

El día 9 de junio de 2008, se llevó a cabo la respectiva visita técnica al predio localizado en la Carrera 26 A # 70F -02 (Mz. 9 lote 7), constatando que en el talud de corte superior (costado izquierdo del predio), realizado para el emplazamiento de la vivienda, hay evidencias de la generación de grietas de tracción y desprendimientos puntuales de la capa suelo y roca meterorizada, cuyo material se ha depositado en la zona del mismo.

Para el predio de la referencia, a pesar que se han modificado las condiciones de inestabilidad en el sector, en relación a las descritas en el DI-2565 de 2005, no se encuentra comprometida la habitabilidad y estabilidad de esta vivienda en el corto plazo.

4. ESQUEMA



5. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Cambiar de prioridad técnica 2 a prioridad técnica 1, en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable por Remoción en Masa el predio donde habita el señor Camilo Torres, localizado en la Manzana 9 Lote 7 y continuar con el trámite respectivo con la Caja de Vivienda Popular.	1

6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

NOMBRE: LUZ MARY SALCEDO MARTINEZ
PROFESIÓN: ING. GEOLOGA – ESP SIG
MATRICULA: 1522358878BYC

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

REVISO

REVISO

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
DIRECTOR