ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

OK

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DI- 3316

DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3316
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Carrera 22Este # 8 a- 23 sur	**ÁREA:**	
BARRIO:	LOS LAURELES SUR ORIENTAL I SECTOR	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	32 San Blas	FAMILIAS 1	PERSONAS 4
LOCALIDAD:	4 San Cristóbal	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	MARTINEZ TORRES ANGEL LEONIDAS	**PRIORIDAD:**	2
FECHA DE VISITA:	28-08-2007	**IDENTIFICADOR SIRE**	2002-4-2734

2. ANTECEDENTES


Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-3143	Abril de 1999	El diagnóstico estableció que: *"en la parte alta se observa un deslizamiento de carácter rotacional y retrogresivo concentrado en un sector aledaño a la escuela del barrio y sobre el talud de la margen occidental de la vía de acceso. Se considera que los agentes detonantes de este fenómeno de remoción en masa fue el corte efectuado para la construcción de la vía y la infiltración constante tanto de aguas de escorrentía como de aguas lluvias que escurre a través del depósito fluviotorrencial desde la parte más alta de la ladera. Además se observa la formación de procesos de erosión laminar y en surcos, fenómeno que no es determinante en la estabilidad actual del terreno.* *En la zona baja se presentar varios deslizamientos de carácter rotacional que afectan la margen izquierda del rio San Cristóbal, cuyos agentes detonantes son la disposición de materiales de excavación realizado por los habitantes del sector, el deficiente manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales, y la acción de socavación que el rio ejerce en la base del talud de la rivera.*	2

3. SITUACIÓN ACTUAL


En la visita se observó que se presenta pérdida de verticalidad de algunos muros construidos en material de recuperación así como pérdida en el suelo de soporte de la parte anterior de la vivienda, modificando las condiciones establecidas en el concepto técnico CT-3143

30-10-07

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Carrera 22Este # 8 a- 23 sur



Fotografía No. 2 Fachada de la vivienda con nomenclatura Carrera 22Este # 8 a- 23 sur



Fotografía No. 3. Pérdida de suelo de soporte de la vivienda con nomenclatura Carrera 22Este # 8 a- 23 sur

5. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el concepto técnico CT-3143 y que se han presentado cambios significativos que podrían comprometer la habitabilidad en el corto plazo, se recomienda cambiar de 2 a 1 la prioridad técnica de la vivienda con nomenclatura Carrera 22Este # 8 a- 23 sur habitada por la familia del señor Leonidas Martínez. Es importante que la familia continúe realizando monitoreo al sector e informé a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá cualquier cambio significativo que se presente.	1

6. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES
PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION
MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO
DIRECTORA