ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2528
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	24	MOVIL:	2	Comunidad - Bomberos
FECHA:	11/11/2005	HORA:	4:30	

DIRECCIÓN:	Transversal 7 A Este # 39 - 44	ÁREA DIRECTA:	25 m2				
BARRIO:	El Paraiso	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	90 – Pardo Rubio	FAMILIAS	1	ADULTOS	1	NIÑOS	3
LOCALIDAD:	2 – Chapinero	PREDIOS EVALUADOS	1				

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [ ] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [X]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: A las 3:30 p.m. del día 11/11/2005 se presentó el colapso de la estructura de cubierta de la vivienda debido a la caída de un árbol.

3 REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. Colapso de la estructura de cubierta de la vivienda



Foto 2. Acciones de seccionamiento del árbol para proceder a su retiro.

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Martha Liliana Niño	Transversal 7 A Este # 39 – 44		4	1	3	Colapso de la estructura de cubierta

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL?

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Deslizamiento del árbol caído con posible afectación a más viviendas.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X		NO	12 Láminas onduladas metálicas y 6 varas de madera de 5 metros

7 ACCIONES ADELANTADAS

Evaluación técnica general del riesgo y evaluación de necesidades y requerimientos

8 RECOMENDACIONES

La vivienda debe permanecer deshabitada hasta que se reconstruya la cubierta y se retire el árbol caído.
Retirar el árbol caído y disponer sus fragmentos en lugar seguro y adecuado
Hacer inspección técnica general de todo el sector para detectar otros árboles con posibilidades de caída
Los propietarios de la edificación deben reconstruir la cubierta con los elementos dados como ayudas

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS CHAVARRO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL – ESP. ESTRUCTURAS
MATRÍCULA 25202 - 50970 CND

Elaboró

NOMBRE JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
PROFESIÓN INGENIERO GEOLOGO
MATRÍCULA 0522376338 ANT

Revisó

Vo. Bo. GEOL. DORIS SUAZA ESPAÑOL
CORDINADORA TÉCNICA

Vo. Bo. ING. FERNANDO RAMIREZ CORTES
DIRECTOR