ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. 3191
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

	Manzana 31 Lote 18		72 m²
DIRECCIÓN:	Manzana 30 lote 19	**ÁREA:**	
BARRIO:	Santo Domingo	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS 2	PERSONAS 9
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS:**	2
NOMBRE:	María Omaira Palacios	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	Mayo 15 y Junio 5 de 2007		

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
Concepto Técnico No. CT - 3904	2003	El concepto técnico No. 3904 del año 2003 definió la zona de alto riesgo no Mitigable por Remoción en Masa para el barrio Santo Domingo que corresponde a un deslizamiento de tipo trasnacional retrogresivo. Se trata, además, de cuerpos deslizados y rellenos con poco o ningún control ingenieril, formados de abundancia de material granular, de densidad media a baja, agrietados y disgregados en sectores críticos, que se saturan con facilidad en los períodos lluviosos y sin confinamiento lateral. A partir de este fenómeno se han originado gran cantidad de grietas de distensión que afectan las viviendas que se encuentran dentro de su área de influencia. Los predios localizados en la manzana 31 lote 18 y manzana 30 lote 19 fueron incluidos en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable en prioridad 2 de intervención para la fase II.	2

15-05-07 RM

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3. SITUACIÓN ACTUAL

Manzana 30 Lote 19: Habitado por Claudia Liliana Perez: Se presentó anegación, acumulación de lodos y basuras dentro y en los alrededores de la vivienda de la Sra. Pérez, debido a las fuertes lluvías que escurren ladera abajo; generando problemas de salubridad, hundimientos del suelo de fundación y daños estructurales en la vivienda por perdida de suelo de soporte.

Manzana 31 Lote 18: Habitado por María Omaira Palacio Se evidencia un avance en los procesos de erosión superficial en surcos donde los sedimentos se acumulan contra la parte posterior de la vivienda y sobre el acceso principal al predio; generando daños estructurales en la vivienda por acumulación de suelo y problemas de salubridad para los habitantes.

Por lo anterior se ve comprometida la habitabilidad de las viviendas en el corto plazo.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Cambiar la prioridad 2 a 1 de intervención en el programa de reasentamientos de familias localizadas en zona de alto riesgo no mitigable para la Fase II, a las viviendas localizadas en la manzana 31 lote 18 y manzana 30 lote 19 del barrio Santo Domingo habitadas por las familias de María Omaira Palacios y Blanca Liliana Pérez, respectivamente y evacuar definitivamente hasta que culminen el proceso de reasentamiento.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 25218101904 CND

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO
PROFESIÓN: INGENIERO GEOLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.: GEO. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS
DIRECTORA