ÁREA DE ANÁLISIS DE RIESGO
DIAGNÓSTICO No. 610

ATENCIÓN DE EMERGENCIA

LOCALIDAD: Rafael Uribe.
BARRIO: Colinas.
DIRECCIÓN: Dg. 32 C No. 15 A – 01 Sur.
FECHA ATENCIÓN: Marzo 20 de 1999

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA

El fenómeno que se presentó corresponde a un deslizamiento de suelo residual y orgánico saturado debido a las intensas lluvias y a la infiltración de las aguas servidas, el cual afecto la parte delantera del predio, destruyéndose la acometida de agua potable de la vivienda ubicada en la Dg 32 C No. 15 A - 02. Adicionalmente se observó infiltración de aguas de la parte trasera de la vivienda.

Se evaluó el estado estructural de la vivienda localizada en la Dg. 32 C No. 15 A–01, de propiedad del señor Eibor Samboni, encontrándose que no existe afectación de la estructura como consecuencia del fenómeno. La parte delantera de la vivienda sobre la carrera 15 A No. 32 F – 45 Sur, se encuentra deteriorada debido a las deficiencias constructivas y al tipo de materiales de construcción.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Reconstruir la tubería de evacuación de las aguas servidas y la acometida de agua potable.
- Reconformar el talud de la parte delantera e implementar las medidas de protección contra la erosión lo antes posible.

- Efectuar mantenimiento y verificar el estado del sistema de manejo de las aguas superficiales en toda la zona, ya que es el principal factor detonante en el sector.

- Reforzar la parte delantera de la vivienda de la carrera 15 A No. 32 F – 45 Sur, garantizar la estabilidad de la edificación, la cual debe ejecutar el propietario del predio señor Jorge Enrique Jiménez.

- Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: LEONARDO MORALES
PROFESION: INGENIERO CIVIL. Es. Ing. Ambiental.
MATRICULA: 2520251244 CND

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Vo.Bo.