ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI-2409

ADENDO No. 1 AL CONCEPTO TÉCNICO No. CT-3120

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD	San Cristóbal (4)
UPZ	51 Libertadores
BARRIO	República del Canadá
DIRECCIÓN	Calle 54 Sur # 12 – 17 Este (Nueva) - Calle 54 Sur # 11C – 15 Este (Antigua)
FECHA VISITA	29 de Junio de 2005
SOLICITANTE	Hermelinda Martín Linares
AREA	60 m^2
POBLACION BENEFICIADA	3 Personas, 1 Familia
VIGENCIA	Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector o se realicen obras de mitigación.

2. ANTECEDENTES

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá – DPAE emitió el concepto técnico No CT-3120 de 1999 mediante el cual se incluyeron 11 familias del barrio República del Canadá de la localidad de San Cristóbal, en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable. De acuerdo con el concepto, la vivienda con nomenclatura Calle 54 Sur # 11C – 15 Este (Antigua) propiedad de la señora Hermelinda Martín Linares se ubica en alto riesgo no mitigable, por lo tanto el predio se incluyó por la DPAE en el programa de reasentamientos en prioridad 2.

3. DESCRIPCIÓN

En la visita técnica del día 29 de junio de 2005 se observó que el sector donde se ubica la vivienda con nomenclatura Calle 54 Sur # 12 – 17 Este (Nueva) - Calle 54 Sur # 11C – 15 Este (Antigua) corresponde a una ladera de forma recta y pendiente ligeramente ondulada a ondulada, intervenida y cubierta por pastos con evidencias de procesos de remoción en masa activos de carácter local y superficial. En el predio en mención se localiza una construcción de un (1) piso en mampostería simple y con leves daños en los elementos estructurales (muros); el predio se localiza en la margen derecha de la quebrada Morales.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que los procesos presentes a mediano plazo pueden generar daños que comprometan la habitabilidad de la vivienda, se recomienda cambiar la prioridad de la familia de la señora Hermelinda Martín Linares en el Programa de Reasentamiento a uno (1). No obstante, se recomienda al propietario informar a esta entidad si se presentan cambios importantes en la condición de la vivienda.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

Dulfay P. Ortiz
ELABORO

NOMBRE: GUSTAVO MORENO MONTAÑA
PROFESIÓN: GEOLOGO – ESP GEOTECNIA
MATRICULA: 1526 CPG

ELABORO

Vo. Bo.: ING. DIANA PATRICIA AREVALO SANCHEZ
COORDINADORA TECNICA (E)

Vo. Bo.: ING. GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
DIRECTOR (E)