DIAGNOSTICO No. 909 DE EMERGENCIA
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

En el presente diagnóstico se expone el resultado de la visita técnica realizada por el Area de Análisis de Riesgos de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá al barrio Belén - Centro ubicado en la localidad de Candelaria, en el área de la vivienda de la Carrera 4 # 6 - 78, con el fin de evaluar las condiciones emergencia.

Atienden La Emergencia:	**Reporta La Emergencia:**
DPAE: EQT-18, CLE-7.	Bomberos
OTRAS ENTIDADES: Defensa Civil.	Base DPAE

I. Datos Generales sobre el Evento:

Fecha: Marzo 25 del 2.000
Hora: En horas de la noche (9.45 p.m. aproximadamente).
Dirección: Carrera 4 # 6 - 78.
Barrio: Belén - Centro
Localidad: Candelaria (17)

II. Descripción del Evento:

En la parte posterior de la vivienda ubicada en la carrera 4 # 6 - 78 del barrio Belén-Centro se presentó el colapso de una estructura antigua, donde se encontraban las instalaciones de la escuela del cabildo indígena INGA, al parecer por consecuencia de la antigüedad de los materiales que fueron deteriorados, aun más, por los intensos aguaceros presentados en los últimos días y por la falta de diseño en la construcción, puesto que se habla de una estructura en guaduas, madera y barro, soportando una edificación de tres pisos, con elementos de gran peso (fotocopiadora, escritorios, archivadores, etc.)

III. Personas Afectadas:

No hubo afectación física a personas, sin embargo los treinta (30) niños del cabildo no podrán tomar clases en ese lugar.

IV. Infraestructura Afectada:

Dirección: Carrera 4 # 6 - 78. Propietario: Cabildo indígena INGA

V. Riesgos Asociados:

Al producirse el desprendimiento de la estructura de los tres pisos, se encuentra una habitación con posible colapso al realizarse la remoción de escombros.

Es de anotar que la vivienda presenta por todas sus habitaciones fisuras ocasionadas por la filtración de aguas, generando peligro por desprendimientos del pañete de los techos.

VI. Acciones Adelantadas:

Bomberos/ Realiza inspección. Solicita visita técnica de la DPAE.
DPAE/ Realiza la visita, inspecciona vivienda en la parte posterior el 26 de marzo y señaliza la zona afectada. Solicita apoyo a la Defensa Civil.
Defensa Civil/ Realiza inspección y comenta que como no se presentan personas involucradas, no puede remover los escombros en el día de la visita.

Acciones Pendientes:
Defensa Civil./ Remoción de los escombros.
Alcaldía Menor./ Remoción de los escombros y disposición de los mismos.
DPAE/ Realizar la gestión de remoción de los escombros, derrumbe de las habitaciones en peligro.

VII. RECOMENDACIONES:

INMEDIATAS:

1. Remover los escombros y disponerlos en un lugar adecuado.
2. Evitar la utilización de las instalaciones del cabildo indígena INGA.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: LUIS ALBERTO BARON BEJARANO
PROFESION: INGENIERO CIVIL.
MATRICULA: 25202 59983 CND.

Luis Alberto Barón Bejarano

Vo.Bo.----------
JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Area Análisis de Riesgos

Archivo: \\SVRDPAE\Varios\Wilson-Murcia\DiagEmerg-LABB909.doc