Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1056

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:	Abril 3 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	JAC
BARRIO:	CIUDAD MONACO (Rectificación Concepto Técnico No 1056)
LOCALIDAD:	Engativá
UBICACION	Avenida 81 Cra 67 Costado Noroccidental
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación parcial en época de invierno
Ambiental mala disposición de basuras

JUSTIFICACION TECNICA:
Desarrollo localizado en una zona plana, calles destapadas, algunas sin definir.
No se encuentra definida la ronda del río Juan Amarillo.
Algunas familias se encuentran asentados sobre la afectación de la Avenida Constitución.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se debe terminar con canalización de aguas.
Establecer sistemas de drenaje.
Reubicar las familias que se encuentran sobre la afectación de la Avda Constitución.

CT 1056
000002
Rectificación

Fecha Emisión: Abril 8-96.

Entidad. Solicit: JAL/EEE-EAAB.

Barrio: Ciudad Miraco

Localidad: Engativá

Ubicación: Avenida 81 Cra 67 Costado Noroccidental.

Ref. Ops: Rectificación Concepto 1.056.

Tipo de Riesgo: Bajo inundación potencial en época de invierno - Ambiental mala disposición de basuras.

Justificación técnica:

- Desarrollo localizado en una zona plana; calles destapadas algunas sin definir.
- No se encuentra definida la ronda del Río Juan Amarillo.
- Algunas familias se encuentran asentadas sobre la afectación de la Avenida Constitución.

Recomendación: Se debe terminar con canalización de aguas.
- Establecer sistema de drenaje.
- Reubicar las familias q' se encuentran sobre la afectación de la Avenida Constitución.

Coordinadora

Salud

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1056

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 15 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB - EEEB

BARRIO: CIUDAD MONACO

LOCALIDAD: Engativá

UBICACION: Clle 80 Cr 68 A

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio - inundación en época de invierno - ambiental mala disposición de basuras

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

El desarrollo se encuentra en una zona más o menos plana, calles destapadas, calles sin definir.
No se encuentra definida la ronda y hay mas o menos 10 familias sobre el box coulbert y otras 10 que se encuentran sobre la afectación de la Avenida de la Constitución.
El barrio tiene problemas de predios

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se deben reubicar 20 familias que se encuentran sobre el Box y la afectación de la Avenida y terminar de canalizar el agua

Original Firmado por:
Ester Yara Torres Prieto
DIRECTORA

FICHA TECNICA

FECHA	
FECHA DE VISITA	12.12.95
BARRIO	C. MONACO
LOCALIDAD	ENGATIVA
LOCALIZACION	AVENIDA MEDELLIN CARRERA 68 A
DESCRIPCION	
SECTORIZACION	
RED VIAL	COMPLETA SIN PAVIMENTACION EN MAL ESTADO
UBICACION - PERIMETRO URBANO	51
SERVICIOS	
EMPRESA DE ENERGIA (REDES)	NO HAY
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	NO HAY
TIPO DE RIESGO	
GEOLOGICO - HIDRAULICO - AMBIENTAL	
HIDRAULICO: Afectación ronda del Rio Juan Amarillo riesgo ambiental por estancamiento de aguas y basuras. Afec. Av. Constitución	
JUSTIFICACION TECNICA	
DESCRIPCION - FOTOGRAFIAS - MAPA DE AREA	
Las zonas afectadas son la Norte y la Oriental con aproximadamente 30 viviendas	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Concluir el Box Coulvert sobre el Rio Juan Amarillo y canalizar el sector oriental.	
NOMBRE	
PROFESION	

FICHA

000005

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA E.S.P.

HOJA DE TRABAJO

DEPARTAMENTO	SECCION	HOJA DE
D.I.U.I.		
DESCRIPCION	EJEC. POR:	REV. POR:
C. Mónaco (Eugetivá)		

280 Habitantes.



Rev. Abril/95

Unidad O. y M. 2433032-A