Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 980

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: LOS MARTIRES

BARRIO: RICAURTE

DIRECCION: CARRERA 25 ENTRE CALLES 12 Y 13

FECHA: JULIO 14 DEL 2000

ASUNTO: VISITA TECNICA

2. INTRODUCCION

En el presente diagnóstico se exponen los resultados de la visita técnica realizada por el Area de Análisis de Riesgos de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá, a la carrera 25 No. 12 - 80 barrio Ricaurte de la localidad de Los Mártires.

3. OBSERVACIONES

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo, se presentan las siguientes características:

- El área donde se localizan las instalaciones del MOLINO PLUS ULTRA MARTINEZ, corresponde a una zona mixta (residencial e industrial), donde se observa el deterioro casi general de las vías de acceso al sector, por el intenso tráfico allí existente y el estacionamiento de vehículos pesados para el cargue y descargue de material (ver **Fotografía No. 1**).



FOTOGRAFIA No. 1

- La fábrica MOLINO PLUS ULTRA MARTINEZ se localiza en una zona de pendiente plana donde no se observan fenómenos de inestabilidad que puedan afectar el área a corto plazo.

- La fabrica en mención, corresponde a una construcción de tres (3) niveles en condiciones aceptables de estabilidad estructural.

- Entre las calles 12 y 13 con carrera 15, la vía se encuentra deteriorada a nivel de la carpeta asfáltica y base, razón por la cual presenta hundimientos menores en algunos sectores (ver **Fotografía No. 2**).

- La vía antes mencionada se encuentra obstruida parcialmente por una banda transportadora que sirve de descargue del material (materia prima) utilizado por la fábrica (ver **Fotografía No. 3 Y 4**).



FOTOGRAFIA No. 2



FOTOGRAFIA No. 3



FOTOGRAFIA No. 4

En términos generales el sector donde se localiza el MOLINO PLUS ULTRA MARTINEZ, corresponde a una zona residencial - industrial deteriorada por el intenso tráfico de vehículos pesados y la utilización de las vías de acceso como zona de parqueo para el cargue y descargue de material para las diferentes fábricas que operan en el sector

3. CONCLUSIONES

El área donde se localiza la Fábrica MOLINO PLIUS ULTRA MARTINEZ, no es susceptible a presentar fenómenos de inestabilidad a corto plazo.

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo con las observaciones de campo, se recomienda realizar las siguientes acciones:

- Retirar la banda transportadora que obstruye parcialmente la vía sobre la carrera 25 entres calles 12 y 13.

- Efectuar la verificación detallada por parte de GAS NATURAL, respecto a la ubicación de la tubería y estado de la red.

- Efectuar la revisión del estado actual por parte de La Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) de los pozos existentes.

-

- Solicitar al Departamento Técnico - Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) y Secretaría Distrital de Salud, realizar la inspección y verificación sobre el cumplimiento de la normatividad existente para el funcionamiento de la fábrica en mención.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

GUSTAVO MORENO MONTAÑA
Geólogo e Ingeniero Catastral y Geodesta
M.P. No. 1526 C.P.G y 2522259355 CND.

VoBo.
JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA ANALISIS DE RIESGOS O.K.