DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1279

Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 97

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Octubre 17 de 2001
Barrio:	Las Colinas
Localidad:	Rafael Uribe Uribe

Descripción del Evento:

El día 17 de octubre se realizó una inspección técnica al predio de la señora Julia Sofia Rojas Acero, localizado en la Calle 32A Sur # 14D-49, del barrio Las Colinas, encontrando humedad en las paredes del corte de la ladera, realizado este último para la delimitar el predio en su parte posterior.

En la vivienda del señor Ramón Elias Grajales, Calle 32A Sur #14D-45, se encontró desprendimiento de material en el corte, que colinda con el predio de la señora Cenelia Trujillo (Calle 32A Bis Sur # 14D-46), en cuya vivienda se presentó una fuga de agua potable que aún se evidencia levemente en la caja del registro de agua. Según versiones de los vecinos, la fuga se mantuvo durante tres días continuamente.

La vivienda del señor Miguel Correa, Calle 32A Sur # 14D-39, presenta algunos indicios de humedad en el corte.

Personas e infraestructura afectadas:

El corte que delimita la vivienda del señor Ramón Elias Grajales se ve afectado por la humedad que ocasionó el ablandamiento del material causando el desprendimiento sobre el patio de la vivienda.

Acciones Adelantadas:

La recomendación a la familia de la señora Cenelia Trujillo de reparar el daño en la acometida de agua potable.

Acciones Pendientes:

Inspección del arreglo en la tubería.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda reparar un tramo de la vía sobre la calle 32A Bis Sur, frente a un lote vacía localizado entre las viviendas de la misma calle con nomenclatura 14D-46 y 14D-54, puesto con los continuos problemas de humedad han facilitado el crecimiento de vegetación en esta zona contribuyendo al deterioró de la vía, lo cual facilita la infiltración y por ende los problemas de humedad en las viviendas localizadas sobre la calle 32A Sur.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos