# DIAGNOSTICO TÉCNICO DI-9388 ADENDA No. 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI – 6094 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA RADICADO IDIGER No. 20216ER6362

## 1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

| **ATENDIO:** JESYCA ROSY ORJUELA AYA | | | | **SOLICITANTE: Comunidad** |
|---|---|---|---|---|
| **COE** | 21 | MÓVIL | 9 | |
| **FECHA** | 10 de Mayo de 2016 | HORA | 01:05 p.m. | **VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS** | Diagonal 28 Sur No. 7A-10 Este<br>Diagonal 28 Sur No. 7A-54 Este<br>Diagonal 28 Sur No. 7A-20 Este<br>Diagonal 28 Sur No. 7A-36 Este<br>Diagonal 28 Sur No. 8-74 Este | **ÁREA DIRECTA** | | | 1.400 $m^2$ | | |
| **BARRIO** | El Ramajal (San Pedro) | **POBLACIÓN ATENDIDA** | | | 19 | | |
| **UPZ** | Por definir | **FAMILIAS** | 5 | **ADULTOS** | 12 | **NIÑOS** | 7 |
| **LOCALIDAD** | 4 – San Cristóbal | **PREDIOS EVALUADOS** | | | 5 | | |
| **CHIP** | AAA0002XOEP y otros | **OFICIO REMISORIO** | | | CR-24635 | | |

## ACLARACION

Por medio del presente nos permitimos realizar una rectificación al Diagnóstico Técnico DI-6094, el cual se emitió en atención a los Eventos SIRE No. 315103 - 419482; en dicho documento se evaluó un proceso de inestabilidad que se presenta en el sector de la Calle 28 Sur con Carrera 9A Este, en el Barrio El Ramajal (San Pedro) de la Localidad de San Cristóbal; razón por la que se delimitó un polígono de posible afectación y se recomendó la inclusión de los predios localizados al interior del mismo al programa de reasentamiento de familias localizadas en zonas de Alto Riesgo No Mitigable.

Se aclara que al momento de la elaboración del Diagnóstico Técnico DI-6094, el predio de la Calle 28 Sur No. 9A-24 Este (CHIP AAA0002XOAW) se identificó dentro del polígono de afectación; sin embargo, por error involuntario en la Tabla No. 5 del ITEM 11 RECOMENDACIONES no se incluyó el mismo.




BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co





**Foto 1.** Fotografía tomada del Diagnóstico Técnico DI-6094, en la que se observa la vivienda emplazada en el predio de la Calle 28 Sur No. 9ª-24 Este, en el Barrio El Ramajal (San Pedro) de la Localidad de San Cristóbal.

Con base en lo anterior, se modifica la recomendación y la Tabla No. 5 (páginas 10 y 11 del DI-6094) de la siguiente manera:

- Incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con prioridad técnica uno (1) las viviendas que se listan en la Tabla No. 5 ya que su estabilidad y habitabilidad se encuentran comprometidas en la actualidad por el proceso de remoción en masa identificado y anteriormente descrito.

**Tabla 5.** Predios que se recomienda evacuar e incluir con prioridad técnica uno (1) en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

| ID | NOMBRE DEL RESPONSABLE | DIRECCIÓN | UNIDADES HABITACIONEL |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Tovar | Diagonal 28 Sur # 7 A -10 Este | 1 U.H. |
| 2 | No se encontraba habitada | Diagonal 28 Sur # 7 A -54 Este | 1 U.H. |
| 3 | No se encontraba nadie | Diagonal 28 Sur # 7 A -20 Este | 1 U.H. |
| 4 | Luis Enrique Cardozo | Diagonal 28 Sur # 7 A- 36 Este | 2 U.H. |
| 5 | Guillermo Flores Conde | Diagonal 28 Sur # 8- 74 Este | 1 U.H. |
| **6** | **Martha Yuliana Villarraga Alfaro** | **Calle 28 Sur No. 9A-24 Este** | **1 U.H** |



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

No siendo más el motivo de la rectificación, se mantiene vigente lo demás expresado en el Diagnóstico Técnico DI-6094.

| **11.1 Elaboró** |
|---|
| Firma: _____<br>Nombre: JESYCA ROSY ORJUELA AYA<br>Profesión: INGENIERA CIVIL<br>MP: 25202 – 140126 CND |
| *Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica* |
| **11.2 Reviso** |
| JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA<br>Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica<br>Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático |



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co