ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DI- 3293

DIAGNÓSTICO TECNICO No. 3293
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Calle 76A Sur #18 - 70	**ÁREA:**	
BARRIO:	BOGOTÁ II SECTOR	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	68 El Tesoro	FAMILIAS 1	PERSONAS 6
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Garcia González Elisa	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	10-07-2007	**IDENTIFICADOR SIRE**	2005-19-5915

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico	Fecha	Descripción	Prioridad
DI-2367	19-04-2005	El sector de la Calle 76A Sur con Transversal 18 se encuentra afectado por movimientos de remoción en masa que han generado daños en tres viviendas y que han venido progresando; en consecuencia, se advierte una condición de alto riesgo no mitigable para estas viviendas. Por lo anterior, se recomendó incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo no Mitigable a la vivienda de la señora Elisa García	1


3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que se presentan agrietamientos y dilataciones severas en muros, pisos y techo de la vivienda lo cual puede comprometer la seguridad tanto de la vivienda como de los habitantes de la misma y del sector en general, por lo cual a la fecha se presenta un deterioro mayor, que modifica las condiciones de estabilidad establecidas en el diagnóstico técnico DI-2367.


30 AGO. 07




Fotografía No. 1. Fachada de la vivienda con nomenclatura Calle 76A Sur #18 - 70.



Fotografía No. 2 Grietas y dilatación pared posterior de la vivienda con nomenclatura Calle 76A Sur #18 - 70.



Fotografía No. 3. Grietas y dilataciones en muros de la vivienda con nomenclatura Calle 76A Sur #18 - 70.



Fotografía No. 4 Grietas en el piso de la vivienda con nomenclatura Calle 76A Sur #18 - 70.

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que a la fecha se han modificado las condiciones establecidas en el diagnóstico técnico DI-2367 y que se han presentado cambios significativos que podrían comprometer la habitabilidad en el corto plazo, se recomienda evacuar la vivienda con nomenclatura Calle 76A Sur #18 – 70 habitada por la familia de la señora Elisa García.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

NOMBRE: SANDRA MILENA BUITRAGO AMARILES
PROFESIÓN: ARQUITECTA – MSC PLANEACION
MATRICULA: 17212001. 30393795 ARQ

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO
DIRECTORA