DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. 1525

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI - 2631

Coordinación de Emergencias

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
COE:	18 Y 8	MOVIL:	7	Bomberos
FECHA:	Febrero 12 del 2006	HORA:	9:00 a.m	

DIRECCIÓN:	Diag 39 A # 35-15 sur	ÁREA DIRECTA:	120 m2
BARRIO:	Nueva Villa Mayor	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:		FAMILIAS 1	ADULTOS NIÑOS
LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe	PREDIOS EVALUADOS 1	

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [ ] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [X]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Vehiculo de servicio público (buseta) se estrelló contra la vivienda del señor Darío Sánchez, averiando la puerta del garaje y el automóvil que se encontraba dentro de ella. A nivel estructural, la vivienda está construida con placa – columnas y muros divisorios en bloque de ladrillo. En el impacto, se produjeron fisuras a nivel del pañete de uno de los muros del garaje. En la inspección visual realizada, no se detectaron daños a nivel estructural.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 Casa afectada




Foto 2 Fisura en Muro a nivel de pañete

3 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Dario Sanchez	Diag 39 A 35 -15	728 0457				Se averió: puerta de entrada al garaje, vehículo que se encontraba adentro de la vivienda, fisuras en el pañete de uno de los muros divisorios del garaje.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [ ] CUAL? Daños en fachada que no involucró daños estructurales

4 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
		X			Ninguna	NA

5 ACCIONES ADELANTADAS

- Evaluación de la estructura
- Instalación de parales metálicos a lo largo del muro fisurado, por parte del propietario

6 RECOMENDACIONES

- Reparar muro
- Revisar placas y columnas durante la reparación
- Los parales deben permanecer en la estructura hasta que se realice la reparación e inspección de los elementos estructurales. con el fin de evitar deformación o desplazamiento de los mismos.

7 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Posibles daños en los elementos estructurales

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	LILIA INES BUITRAGO CORREA
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERIA – GEOTECNIA (UN)
MATRÍCULA	2520239579 CND
NOMBRE	FREDY RIVEROS HERRERA
PROFESIÓN	INGENIERO GEOLOGO. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS
MATRÍCULA	1522374489 BYC

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

ING. GUILLERMOS ESCOBAR
COORDINADOR EMERGENCIAS

ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR