DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-3768
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
(Eventos No. 89441, 90139 y 90862 – Emergencia No. 2527)

ADENDO ACLARATORIO AL DI-3749

DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ:	**VICTOR MANUEL HEWITT VALBUENA** **TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA** **JAIRO WILLIAM TORRES** **SEBASTIAN MAHECHA** **MARCO ANTONIO AMAYA ARCINIEGAS**				**REPORTÓ**
COE:	21, 25, 26, 27, 29	**MOVIL:**	2, 3, 4, 21		Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – COBB
FECHA:	10 de junio de 2008 28 de junio de 2008 20 de julio de 2008 21 de julio de 2008	**HORA:**	11:30 p.m. 8:00 p.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m.		

DIRECCIÓN:	Manzanas 41, 56, U9 y A1 Carrera 74 entre Calle 69F Sur y Diagonal 75A Sur	**ÁREA DIRECTA:**		6000 m^2					
BARRIO:	Santa Viviana Sector Vista Hermosa	**POBLACIÓN ATENDIDA:**		188					
UPZ:	69 Ismael Perdomo	**FAMILIAS**	42	**ADULTOS**	92	**NIÑOS**	96		
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS**	39						

TIPO DE EVENTO

REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [X]

Este documento está orientado a corregir algunas imprecisiones del Diagnóstico Técnico No. DI-3749 del 23 de julio de 2008 correspondiente a los Eventos No. 89441, 90139 y 90862 – Emergencia No. 2527, que tuvieron lugar en el Desarrollo Santa Viviana Sector Vista Hermosa los días 10 de junio de 2008, 28 de junio de 2008 y 20 de julio de 2008, teniendo en

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

cuenta que la información obtenida durante la atención de la emergencia corresponde a la suministrada en campo por la comunidad.

1. En la Tabla 3 del DI-3749 "Viviendas objeto de visita técnica durante la atención del Evento 90862 del 20 de julio de 2008 – Manzana 56", página 9 de 23, para el predio con el ID 2, Manzana 56 Lote 6, con nomenclatura Carrera 74 No. 69F-84 Sur, aparece como responsable la Señora Eva Cruz Vásquez. Luego de corroborar la información se encontró que el responsable del predio es el señor Norberto Sánchez.

   Adicionalmente, para el predio con el ID 5, Manzana 56 Lote 9, con nomenclatura Carrera 74 No. 69F-72 Sur, aparece como responsable la señora Flor María Ariza; luego de corroborar la información se encontró que el nombre correcto de la responsable es Flor María Villarraga.

   En consecuencia la Tabla 3 del DI-3749 queda modificada de la siguiente manera:

   Tabla 3. Viviendas objeto de visita técnica durante la atención del Evento 90862 del 20 de julio de 2008 – **Manzana 56**.

ID	*Mz.*	*Lote*	*Responsable*	*Dirección*	*Caracterización y Afectación*	*Observ.*
1	56	5	Martha Lucy Guevara	Carrera 74 No. 69F Sur	Vivienda de dos (2) niveles, primer nivel en mampostería simple, segundo nivel en madera, entrepiso en madera, cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera.	
2	56	6	Norberto Sánchez	Carrera 74 No. 69F-84 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería simple, cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera. Se evidencia desconfinamiento del terraplén que conforma el andén y acceso de la vivienda sobre la Carrera 74.	Modificado
3	56	7	Jesús Villarraga	Carrera 74 No. 69F-80 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería simple, cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera. Se evidencia desconfinamiento del terraplén que conforma el andén y acceso de la vivienda sobre la Carrera 74.	
4	56	8	Consuelo Villarraga	Carrera 74 No. 69F-76 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería parcialmente confinada por columnas, sin vigas, cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera. Se presentan grietas en pisos y grietas en muros, algunas con abertura de hasta 7 mm.	
5	56	9	Flor María Villarraga	Carrera 74 No. 69F-72 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería parcialmente confinada por columnas, sin vigas, cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera. Se presenta agrietamiento muy severo de pisos generado posiblemente por un desconfinamiento del lleno sobre el cual se emplaza la vivienda; la grieta alcanza los 5 cm de abertura (Fotografía 8). Adicionalmente se presentan grietas en muros así como dilatación de los muros respecto a las columnas de confinamiento. La estabilidad y habitabilidad de la vivienda se encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio.	Modificado
6	56	10	Inés Cruz	Carrera 74 No. 69F-68 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería parcialmente confinada por columnas, sin vigas, cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera. Se presentan grietas en pisos y muros las cuales alcanzan abertura de hasta 3mm.	
7	56	11	José Ovidio Mirquez	Carrera 74 No. 69F-64 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería parcialmente confinada por columnas, sin vigas, cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera. Se presentan grietas en pisos y muros las cuales alcanzan abertura de hasta 3mm, así como dilatación del muro del costado norte con respecto a los muros que llegan perpendicularmente a este con abertura de hasta 15 mm.	

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

8	56	12	Aleida Martínez José Castro	Carrera 74 No. 69F-58 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería parcialmente confinada por columnas, sin vigas, cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera. Se presenta agrietamiento severo del muro de fachada en la esquina suroccidental del predio, así como dilataciones en las intersecciones de muros como en las intersecciones de muros y columnas de confinamiento.	
9	56	13	-	Carrera 74 No. 69F-52 Sur	Lote vacío sin construcción.	
10	56	14	Ceferino Gómez	Carrera 74 No. 69F-48 Sur	Vivienda de un (1) nivel en material de recuperación, cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera y piso en suelo apisonado. Por la carencia de elementos rígidos al interior de la vivienda no se apreciaron grietas o daños, sin embargo la vulnerabilidad de la construcción ante los fenómenos de remoción en masa es alta.	
11	56	15	José Naúl Hernández	Carrera 74 No. 69F-44 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería parcialmente confinada por columnas, cubierta en tejas de zinc soportada por elementos de madera y pisos en mortero y baldosín cerámico. Se observaron grietas en pisos y muros, con abertura de hasta 8 mm.	
12	56	16	Jairo Salazar	Carrera 74 No. 69F-40 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería simple, cubierta en tejas de zinc soportada por elementos de madera, y piso en mortero. Se presenta agrietamiento severo de muros con grietas de patrón diagonal, agrietamiento de dinteles y dilatación de muros, con aberturas que llegan hasta los 18 mm (Fotografía 9). Adicionalmente se presentan grietas en el piso con abertura de hasta 20 mm.	
13	56	17	María del Pilar Martínez	Carrera 74 No. 69F-36 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería parcialmente confinada con columnas y con serias deficiencias constructivas. Se presenta agrietamiento en pisos con hasta 5 mm de abertura y fisuras en muros de mampostería.	
14	56	18	Edelmira García	Carrera 74 No. 69F-32 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería parcialmente confinada con columnas, con cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera. Se identificaron grietas de patrón diagonal en el muro de fachada, que aparentemente no ocurrieron en tiempos recientes y sugieren la ocurrencia de asentamientos diferenciales en el lleno hecho para el emplazamiento de la vivienda.	
15	56	19	Leidy Johana Castañeda	Carrera 74 No. 69F-28 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería parcialmente confinada con columnas con cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera y piso en baldosín cerámico. Se observó una dificultad leve en el cierre y apertura de puertas y ventanas lo cual puede sugerir la ocurrencia de deformaciones menores en el relleno de emplazamiento de la vivienda; adicionalmente se presenta humedad en el muro del costado sur.	
16	56	20	Rogelio Laguna	Carrera 74 No. 69F-24 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería parcialmente confinada con columnas con cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera y piso en mortero; se observaron deficiencias constructivas importantes. Se presenta humedad en el muro del costado sur.	
17	56	21	Juan José Molina	Carrera 74 No. 69F-20 Sur	Vivienda de un (1) nivel en mampostería parcialmente confinada con columnas con cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera; se observaron deficiencias constructivas importantes, así como sectores donde la construcción está incompleta.	

2. En la página 12 de 23, al final de la Tabla 4 del DI-3749 "Viviendas objeto de visita técnica durante la atención del Evento 90862 del 20 de julio de 2008 – Manzana 41", el predio del señor Jairo González con nomenclatura Carrera 74 No. 69F-31 Sur aparece como el Lote 25 de la Manzana 41; luego de corroborar la información se encontró que dicho

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

predio corresponde al Lote 24 de la Manzana 41. En consecuencia, la Tabla 4 del DI-3749 queda modificada de la siguiente manera:

Tabla 4. Viviendas objeto de visita técnica durante la atención del Evento 90862 del 20 de julio de 2008 – **Manzana 41**.

ID	*Mz.*	*Lote*	*Responsable*	*Dirección*	*Caracterización y Afectación*	*Observ.*
18	41	1A	Ana Zulay Serrato	Al Occidente del predio de la Carrera 74 No. 69F–91 Sur (Fotografía 10)	Vivienda en material de recuperación de un (1) nivel. Según inspección visual, se registran deformaciones en el terreno y exceso de humedad en el mismo. Dado que la vivienda no se encuentra registrada en el Concepto Técnico CT-4824, la vivienda corresponde a una construcción nueva que se ubica dentro de una zona protegida por riesgo.	
19	41	1	Clara Rocio Díaz Díaz	Carrera 74 No. 69F–91 Sur	Vivienda en mampostería simple de un (1) nivel, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello rellenos compuestos principalmente por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	
20	41	2	Eva Cruz Vásquez	Carrera 74 No. 69F–83 Sur	Vivienda en mampostería simple de dos (2) niveles, entrepiso en concreto, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello rellenos principalmente compuestos por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	
21	41	3	Adelmo Silva	Carrera 74 No. 69F–79 Sur	Vivienda en mampostería simple de dos (2) niveles, entrepiso en concreto, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello rellenos posiblemente compuestos por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	
22	41	4	Carlos Moreno Rodríguez	Carrera 74 No. 69F–75 Sur	Vivienda en mampostería simple de un (1) nivel, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello rellenos compuestos posiblemente por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	
23	41	5	Juvenal García	Carrera 74 No. 69F–71 Sur	Vivienda en mampostería simple de un (1) nivel, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello un relleno posiblemente constituido por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	
24	41	6	Virgelina Villarraga	Carrera 74 No. 69F–67 Sur	Vivienda en mampostería simple de un (1) nivel, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello un relleno posiblemente constituido por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

25	41	7	Gloria León/ Héctor julio Pardo	Carrera 74 No. 69F–63 Sur	Vivienda en mampostería simple de un (1) nivel, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello un relleno posiblemente compuesto por materiales térreos. No se registran fisuras al exterior del predio; se aclara que no fue posible tener acceso al interior del mismo.	
26	41	31	Elizabeth Ruiz Peña	Carrera 74 No. 69F–59 Sur	Vivienda en mampostería simple de un (1) nivel, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello un relleno posiblemente compuesto por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	
27	41	30	Sandra Patricia Duarte	Carrera 74 No. 69F–55 Sur	Vivienda prefabricada de un (1) nivel, cubierta en teja Asbesto Cemento. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello un relleno posiblemente compuesto por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	
28	41	29	Diego Fernando Martínez	Carrera 74 No. 69F–51 Sur	Vivienda en mampostería simple de un (1) nivel, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello un relleno posiblemente compuesto por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	
29	41	28	Luís Alberto Carpeta	Carrera 74 No. 69F–47 Sur	Vivienda en mampostería simple de un (1) nivel, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello un relleno posiblemente compuesto por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	
30	41	27	Irma Salazar Esquivel	Carrera 74 No. 69F–43 Sur	Vivienda en mampostería simple de un (1) nivel, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello un relleno posiblemente compuesto por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	
31	41	26	Alba Arango	Carrera 74 No. 69F–39 Sur	Vivienda en mampostería simple de un (1) nivel, cubierta en teja de Zinc. Para el emplazamiento de la vivienda el terreno ha sido nivelado empleando para ello un relleno posiblemente compuesto por materiales térreos. Se observaron fisuras en muros, aunque algunas de ellas aparentemente no son nuevas, aunque pueden haber aumentado de abertura en tiempos recientes.	
32	41	25	Gonzalo Arias	Carrera 74 No. 69F–35 Sur	Vivienda de un (1) nivel. Zona frontal en paneles prefabricados, zona posterior en mampostería parcialmente confinada por columnas. Se presentan grietas en muros y en los pisos, se evidencia un avance de dichas afectaciones frente a las observadas en la visita técnica del 28 de junio de 2008	

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

33	41	24	Jairo González	Carrera 74 No. 69F-31 Sur (Fotografía 11)	Vivienda en mampostería parcialmente confinada con columnas. Posee dos (2) niveles, con placa de cubierta en concreto de aproximadamente 15 cm. Se registran avances en el proceso de agrietamiento en muros y placa de piso en la mayoría de muros exteriores, desprendimiento de elementos como dinteles y pérdida de verticalidad en algunas columnas, en comparación con lo observado durante la visita del 28 de junio (Fotografía 12). En horas de la mañana del 20 de julio de 2008 se advierte a los habitantes de la vivienda, quienes habían desacatado el solicitud de evacuación emitida con el Acta No. 005124 del 28 de junio de 2008, acerca de la existencia de sectores de la vivienda con riesgo de colapso inminente. En horas de la tarde del mismo día se presentó el colapso parcial de uno de los muros de la zona posterior de la vivienda.	Modificado

3. En la Tabla 5 del DI-3749 "Viviendas objeto de visita técnica durante la atención del Evento 90862 del 20 de julio de 2008 – Manzana U9" página 12 de 23, se presenta un error en la numeración de los lotes debido a la existencia de dos predios al interior del Lote 21 de la Manzana U9. Adicionalmente la nomenclatura del predio con ID 36 aparecía como Diagonal 75B Sur No. 74-11; luego de corroborar la información, se corrige por Diagonal 75A Sur No. 74-11. En consecuencia, la Tabla 5 del DI-3749 queda modificada de la siguiente manera:

Tabla 5. Viviendas objeto de visita técnica durante la atención del Evento 90862 del 20 de julio de 2008 – **Manzana U9**.

ID	*Mz.*	*Lote*	*Responsable*	*Dirección*	*Caracterización y Afectación*	*Observ.*
34	U9	22	----------	Diagonal 75A Sur No. 74-05	Vivienda en mampostería simple de tres (3) niveles, entrepisos en concreto, cubierta en teja de Zinc. Según inspección visual, no se registran fisuras en la vivienda.	
35	U9	21	Gabriel Calderón Suárez	Diagonal 75A Sur No. 74-09	Vivienda en mampostería simple de tres (3) niveles, entrepisos en concreto, cubierta en teja de Asbesto Cemento. Se apreciaron fisuras y grietas en la parte frontal (costado norte) de la vivienda.	Modificado
36	U9	21	Napoleón Suárez Montero	Diagonal 75A Sur No. 74-11	Vivienda en mampostería simple parcialmente confinada de dos (2) niveles, entrepisos en concreto, cubierta en teja de Zinc. Se apreciaron fisuras y grietas en la parte frontal (costado norte) de la vivienda.	Modificado
37	U9	20	Álvaro Marín Rueda	Diagonal 75A Sur No. 74-15	Vivienda en mampostería simple de dos (2) niveles, entrepiso en concreto, cubierta en concreto y teja de Zinc. Según inspección visual, no se registran fisuras en la vivienda.	Modificado
38	U9	19	Napoleón Suárez Montero	Diagonal 75A Sur No. 74-21	Vivienda en mampostería simple de un (1) nivel, cubierta en teja de Zinc. Se observaron grietas en muros perimetrales.	Modificado

4. En la página 16 de 23 del DI-3749, en la tabla que acompaña el numeral "6. Afectación" para el predio 2 con nomenclatura Carrera 74 No. 69F-84 Sur, aparece en el campo "NOMBRE (Cabeza Hogar)", la señora Eva Cruz Vásquez. Luego de corroborar la información se encontró que el responsable del predio es el señor Norberto Sánchez.

   Adicionalmente en la misma tabla del DI-3749, para el predio 5, con nomenclatura Carrera 74 No. 69F-72 Sur en el campo "NOMBRE (Cabeza Hogar)" aparece la señora Flor María Ariza; luego de corroborar la información se encontró que el nombre correcto de la responsable es Flor María Villarraga.

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

Finalmente en la misma tabla del DI-3749, el predio 30, cuyo responsable es el señor Napoleón Suárez Montero, aparece con nomenclatura Diagonal 75B Sur No. 74-11; luego de corroborar la información se encontró que el predio corresponde a la Diagonal 75A Sur No. 74-11.

En consecuencia, dicha tabla queda modificada de la siguiente manera:

#	NOMBRE (Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA	OBSERV.
1	Martha Lucy Guevara	Carrera 74 No. 69F Sur	312342142 3134775600	4	2	2	Agrietamiento del andén frontal por desconfinamiento del relleno sobre le que se emplaza la vivienda	
2	Norberto Sánchez	Carrera 74 No. 69F-84 Sur	6876152 3125343764	5	2	3	Agrietamiento del andén frontal por desconfinamiento del relleno sobre le que se emplaza la vivienda	Modificado
3	Jesús Villarraga	Carrera 74 No. 69F-80 Sur	3124559700	6	2	4	-	
4	Consuelo Villarraga	Carrera 74 No. 69F-76 Sur		4	1	3	Grietas en muros de mampostería y pisos.	
5	Flor María Villarraga	Carrera 74 No. 69F-72 Sur	7178460	5	2	3	Agrietamiento severo del piso, grietas en muros.	Modificado
6	Inés Cruz	Carrera 74 No. 69F-68 Sur	3125361776	3	3	-	Grietas en muros de mampostería y pisos.	
7	José Ovidio Mirquez	Carrera 74 No. 69F-64 Sur	3143760223 3133302475	5	3	2	Grietas en muros de mampostería y pisos.	
8	Aleida Martínez José Coronado Bárbara Martínez	Carrera 74 No. 69F-58 Sur	3133302475 3118348776 3143600924	12	6	6	Grietas en muros de mampostería y pisos, deformaciones severas en marcos de puertas y ventanas.	
9	Ceferino Gómez	Carrera 74 No. 69F-48 Sur	3167008856	11	3	8	Vivienda en material de recuperación de muy mala calidad constructiva.	
10	José Naúl Hernández	Carrera 74 No. 69F-44 Sur	3134072592	10	6	4	Grietas en muros de mampostería y pisos	
11	Jairo Salazar	Carrera 74 No. 69F-40 Sur	7173414 3158959621	5	3	2	Agrietamiento severo de muros, dilatación del muro perimetral del costado norte, grietas en el piso.	
12	María del Pilar Martínez	Carrera 74 No. 69F-36 Sur	3157863414	5	4	1	Grietas en muros de mampostería y pisos	
13	Ana Zulay Serrato	Al Occidente del predio de la Carrera 74 No. 69F-91 Sur	3125203345	5	2	3	Vivienda en material de recuperación, grietas de tracción en el terreno.	
14	Clara Rocio Díaz Díaz	Carrera 74 No. 69F-91 Sur	3202002552	5	2	3	-	
15	Eva Cruz Vásquez	Carrera 74 No. 69F-83 Sur	3107574471	8	4	4	Fisuras aparentemente antiguas en muros, con posible aumento reciente de la abertura.	
16	Adelmo Silva	Carrera 74 No. 69F-79 Sur	3142437272	9	3	6	Fisuras aparentemente antiguas en muros, con posible aumento reciente de la abertura.	
17	Carlos Moreno Rodríguez	Carrera 74 No. 69F-75 Sur	3143094803	9	4	5	Fisuras aparentemente antiguas en muros, con posible aumento reciente de la abertura.	
18	Juvenal García	Carrera 74 No. 69F-71 Sur	3158958832	4	2	2	Fisuras aparentemente antiguas en muros, con posible aumento reciente de la abertura.	

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

19	Virgelina Villarraga	Carrera 74 No. 69F–67 Sur	3143868134	6	2	4	Fisuras aparentemente antiguas en muros, con posible aumento reciente de la abertura.	
20	Gloria León/ Héctor julio Pardo	Carrera 74 No. 69F–63 Sur		5	2	3	Fisuras aparentemente antiguas en muros, con posible aumento reciente de la abertura.	
21	Elizabeth Ruiz Peña	Carrera 74 No. 69F–59 Sur	3133371816	6	4	2	Fisuras aparentemente antiguas en muros, con posible aumento reciente de la abertura.	
22	Sandra Patricia Duarte	Carrera 74 No. 69F–55 Sur		7	3	4	Fisuras aparentemente antiguas en muros, con posible aumento reciente de la abertura.	
23	Diego Fernando Martínez	Carrera 74 No. 69F–51 Sur		4	2	2	Fisuras aparentemente antiguas en muros, con posible aumento reciente de la abertura.	
24	Luís Alberto Carpeta	Carrera 74 No. 69F-47 Sur	7173414	7	4	3	Fisuras aparentemente antiguas en muros, con posible aumento reciente de la abertura.	
25	Irma Salazar Esquivel	Carrera 74 No. 69F–43 Sur	3167452932	5	2	3	Fisuras aparentemente antiguas en muros, con posible aumento reciente de la abertura.	
26	Alba Arango	Carrera 74 No. 69F–39 Sur	3133608324	7	4	3	Fisuras en muros y losa de contrapiso	
27	Gonzalo Arias	Carrera 74 No. 69F–35 Sur	7173414 3138721922	9	6	3	Agrietamiento severo en pisos, grietas en muros	
28	Jairo González	Carrera 74 No. 69F–31 Sur	7186472	11	4	7	Agrietamiento muy severo en muros de mampostería, grietas abundantes en placa de contrapiso. Compromiso de la estabilidad de la escalera, muros y dinteles. Riesgo de colapso inminente parcial o total de la vivienda.	
29	Gabriel Calderón Suárez	Diagonal 75A Sur No. 74-09	3125684176	5	3	2	Agrietamiento en la zona frontal debido al desconfinamiento del terreno de apoyo de la cimentación generado por el proceso de remoción en masa cuya corona se localiza a escasamente 1 m de la vivienda.	
30	Napoleón Suárez Montero	Diagonal 75A Sur No. 74-11	3144490415	3	2	1	Agrietamiento en la zona frontal debido al desconfinamiento del terreno de apoyo de la cimentación generado por el proceso de remoción en masa cuya corona se localiza a escasamente 1 m de la vivienda.	Modificado

5. En la página 19 de 23, en la Tabla 7 del DI-3749 "Viviendas a las cuales se les expidió acta de evacuación durante la atención del evento 90862 del 20 de julio de 2008" para el predio con ID 2, Manzana 56 Lote 6, con nomenclatura Carrera 74 No. 69F-84 Sur, aparece como responsable la señora Eva Cruz Vásquez. Al corroborar la información se encontró que el responsable del predio es el señor Norberto Sánchez.

   Para el predio con ID 5, Manzana 56 Lote 9, con nomenclatura Carrera 74 No. 69F-72 Sur, aparece como responsable la señora Flor María Ariza; al corroborar la información se encontró que el nombre correcto de la responsable es Flor María Villarraga.

   El predio del señor Jairo González, con nomenclatura Carrera 74 No. 69F-31 Sur aparece como el Lote 25 de la Manzana 41; al corroborar la información se encontró que se trata del Lote 24 de la Manzana 25.

   Se aclara que en el caso del predio de la Manzana 56 Lote 17, la persona notificada de la solicitud de evacuación y quien firmó el Acta respectiva fue el señor Ever Peña. Del mismo modo, para el predio de la Manzana 41 Lote 25, la persona notificada de la solicitud de evacuación y quien firmó el Acta respectiva fue la señora Senaida Arias.

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

Finalmente, el predio 30 cuyo responsable es el señor Napoleón Suárez Montero aparece con nomenclatura Diagonal 75B Sur No. 74-11; al corroborar la información se encontró que el predio corresponde a la Diagonal 75A Sur No. 74-11.

En consecuencia la Tabla 7 del DI-3749 queda de la siguiente forma:

Tabla 7. Viviendas a las cuales se les expidió acta de evacuación durante la atención del evento 90862 del 20 de julio de 2008.

ID	*Mz.*	*Lote*	*Responsable*	*Dirección*	*Acta No.*	*Observ.*
1	56	5	Martha Lucy Guevara	Carrera 74 No. 69F Sur	005346	
2	56	6	Norberto Sánchez	Carrera 74 No. 69F-84 Sur	005347	Modificado
3	56	7	Jesús Villarraga	Carrera 74 No. 69F-80 Sur	005348	
4	56	8	Consuelo Villarraga	Carrera 74 No. 69F-76 Sur	005349	
5	56	9	Flor María Villarraga	Carrera 74 No. 69F-72 Sur	003713	Modificado
6	56	10	Inés Cruz	Carrera 74 No. 69F-68 Sur	003714	
7	56	11	José Ovidio Mirquez	Carrera 74 No. 69F-64 Sur	003715	
8	56	12	Aleida Martínez José Coronado Bárbara Martínez	Carrera 74 No. 69F-58 Sur	003716 / 005182 / 005183	
9	56	14	Ceferino Gómez	Carrera 74 No. 69F-48 Sur	005181	
10	56	15	José Naúl Hernández	Carrera 74 No. 69F-44 Sur	003718	
11	56	16	Jairo Salazar	Carrera 74 No. 69F-40 Sur	003719	
12	56	17	María del Pilar Martínez / Ever Peña	Carrera 74 No. 69F-36 Sur	003720	Modificado
13	41	1A	Ana Zulay Serrato	Al Occidente del predio de la Carrera 74 No. 69F-91 Sur	004429 (Ver nota 1)	
14	41	1	Clara Rocio Díaz Díaz	Carrera 74 No. 69F-91 Sur	004252	
15	41	2	Eva Cruz Vásquez	Carrera 74 No. 69F-83 Sur	004253	
16	41	3	Adelmo Silva	Carrera 74 No. 69F-79 Sur	004254	
17	41	4	Carlos Moreno Rodríguez	Carrera 74 No. 69F-75 Sur	004255	
18	41	5	Juvenal García	Carrera 74 No. 69F-71 Sur	004256	
19	41	6	Virgelina Villarraga	Carrera 74 No. 69F-67 Sur	004257	
20	41	7	Gloria León/ Héctor julio Pardo	Carrera 74 No. 69F-63 Sur	005281	
21	41	31	Elizabeth Ruiz Peña	Carrera 74 No. 69F-59 Sur	004259	
22	41	30	Sandra Patricia Duarte	Carrera 74 No. 69F-55 Sur	004260	
23	41	29	Diego Fernando Martínez	Carrera 74 No. 69F-51 Sur	004425	
24	41	28	Luís Alberto Carpeta	Carrera 74 No. 69F-47 Sur	004426	
25	41	27	Irma Salazar Esquivel	Carrera 74 No. 69F-43 Sur	004427	
26	41	26	Alba Arango	Carrera 74 No. 69F-39 Sur	004428	
27	41	25	Gonzalo Arias / Senaida Arias	Carrera 74 No. 69F-35 Sur	005350	Modificado
28	41	24	Jairo González	Carrera 74 No. 69F-31 Sur	005124 (Ver nota 2)	Modificado
29	U9	21	Gabriel Calderón Suárez	Diagonal 75A Sur No. 74-09	004431	
30	U9	20	Napoleón Suárez Montero	Diagonal 75A Sur No. 74-11	004430	Modificado

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

6. En la página 21 de 23 del DI-3749, en la tabla en la que se listan los predios a incluir con Prioridad Técnica 1 en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo NO Mitigable, para el predio identificado como Lote 6 de la Manzana 56, con nomenclatura Carrera 74 No. 69F-84 Sur, aparece como responsable la señora Eva Cruz Vásquez; al corroborar la información se encontró que el responsable del predio es el señor Norberto Sánchez.

   De igual manera, para el predio de la Manzana 56, Lote 9, aparece como responsable la señora Flor María Ariza; al corroborar la información se encontró que el nombre correcto de la responsable es Flor María Villarraga.

   Adicionalmente, el predio de la Carrera 74 No. 69F-31 Sur, cuyo responsable es el señor Jairo González, aparece como el Lote 25 de la Manzana 41; al corroborar la información se encontró que dicho predio corresponde al Lote 24 de la Manzana 41.

   Se aclara que en el caso del predio de la Manzana 56 Lote 17, la persona notificada de la solicitud de evacuación y quien firmó el Acta respectiva fue el señor Ever Peña. Del mismo modo, para el predio de la Manzana 41 Lote 25, la persona notificada de la solicitud de evacuación y quien firmó el Acta respectiva fue la señora Senaida Arias.

   Finalmente, el Lote 20 de la Manzana U9, cuyo responsable es el señor Napoleón Suárez Montero aparece con nomenclatura Diagonal 75B Sur No. 74-11; al corroborar la información se encontró que el predio corresponde a la Diagonal 75A Sur No. 74-11.

   En consecuencia dicha tabla del DI-3749 queda modificada de la siguiente manera:

Mz.	*Lote*	*Responsable*	*Dirección*	*Acta No.*	*Observ.*
56	5	Martha Lucy Guevara	Carrera 74 No. 69F Sur	005346	
56	6	Norberto Sánchez	Carrera 74 No. 69F-84 Sur	005347	Modificado
56	7	Jesús Villarraga	Carrera 74 No. 69F-80 Sur	005348	
56	8	Consuelo Villarraga	Carrera 74 No. 69F-76 Sur	005349	
56	9	Flor María Villarraga	Carrera 74 No. 69F-72 Sur	003713	Modificado
56	10	Inés Cruz	Carrera 74 No. 69F-68 Sur	003714	
56	11	José Ovidio Mirquez	Carrera 74 No. 69F-64 Sur	003715	
56	12	Aleida Martínez / José Coronado / Bárbara Martínez	Carrera 74 No. 69F-58 Sur	003716 / 005182 / 005183	
56	14	Ceferino Gómez	Carrera 74 No. 69F-48 Sur	005181	
56	15	José Naúl Hernández	Carrera 74 No. 69F-44 Sur	003718	
56	16	Jairo Salazar	Carrera 74 No. 69F-40 Sur	003719	
56	17	María del Pilar Martínez / Ever Peña	Carrera 74 No. 69F-36 Sur	003720	Modificado
41	1	Clara Rocio Díaz Díaz	Carrera 74 No. 69F–91 Sur	004252	
41	2	Eva Cruz Vásquez	Carrera 74 No. 69F–83 Sur	004253	
41	3	Adelmo Silva	Carrera 74 No. 69F–79 Sur	004254	
41	4	Carlos Moreno Rodríguez	Carrera 74 No. 69F–75 Sur	004255	
41	5	Juvenal García	Carrera 74 No. 69F–71 Sur	004256	
41	6	Virgelina Villarraga	Carrera 74 No. 69F–67 Sur	004257	
41	7	Gloria León/ Héctor julio Pardo	Carrera 74 No. 69F–63 Sur	005281	
41	31	Elizabeth Ruiz Peña	Carrera 74 No. 69F–59 Sur	004259	
41	30	Sandra Patricia Duarte	Carrera 74 No. 69F–55 Sur	004260	

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

41	29	Diego Fernando Martínez	Carrera 74 No. 69F–51 Sur	004425	
41	28	Luís Alberto Carpeta	Carrera 74 No. 69F-47 Sur	004426	
41	27	Irma Salazar Esquivel	Carrera 74 No. 69F–43 Sur	004427	
41	26	Alba Arango	Carrera 74 No. 69F–39 Sur	004428	
41	25	Gonzalo Arias / Senaida Arias	Carrera 74 No. 69F–35 Sur	005350	Modificado
41	24	Jairo González	Carrera 74 No. 69F–31 Sur	005124 (Ver nota 2)	Modificado
U9	21	Gabriel Calderón Suárez	Diagonal 75A Sur No. 74-09	004431	
U9	20	Napoleón Suárez Montero	Diagonal 75A Sur No. 74-11	004430	Modificado

NOMBRE VICTOR MANUEL HEWITT VALBUENA
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 17202– 087317 CLD

Elaboró

NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL.
MATRÍCULA 25202 – 73973 CND

Revisó

Vo. Bo. ARQ. JORGE ALBERTO PARDO TORRES
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS

Vo. Bo. ING. GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
DIRECTOR

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co