ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI-2543

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD	San Cristóbal (04)
UPZ	50 La Gloria
BARRIO	**MALVINAS**
DIRECCIÓN	**Carrera 2K Bis # 40 - 32 Sur (Carrera 2K # 40 - 32 Sur)**
LOTE	695 Estudio
FECHA VISITA	23 de noviembre de 2005
SOLICITANTE	Luis Alberto Rincón - Caja de la Vivienda Popular
AREA	60 m^2
PREDIOS EVALUADOS	1
POBLACION BENEFICIADA	3 Personas, 1 Familia
VIGENCIA	Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector o se realicen obras de mitigación.

2. ANTECEDENTES

El predio con nomenclatura Carrera 2K Bis # 40 - 32 Sur (Carrera 2K # 40 - 32 Sur) lote 695 (estudio) del barrio Malvinas de la localidad de San Cristóbal habitado por la familia del señor Luis Alberto Rincón, fue incluido mediante el Concepto Técnico No. 3799 de 2002 en el Programa de reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable, con prioridad técnica 2.

3. DESCRIPCIÓN

En la visita se observó que el predio se ubica en la parte media de una ladera de pendiente alta en la que se han realizado cortes para el emplazamiento de la vivienda, la cual corresponde a una estructura de un piso en material de recuperación. El talud del costado oriental de aproximadamente 2.0 m de altura se encuentra afectado por desprendimientos locales de suelo, con la consecuente pérdida del suelo de cimentación de este costado de la vivienda, afectando así especialmente una habitación de este sector.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y dado que la construcción presentan deficiencias constructivas que la hacen altamente vulnerable ante los procesos de inestabilidad presentes, comprometiéndose así su habitabilidad, se recomienda evacuar el predio con nomenclatura Carrera 2C Este # 43 – 01 Sur (Carrera 2C # 43 – 01 Sur) habitado por la familia del señor Luis Alberto Rincón. Igualmente, se recomienda cambiar la prioridad a uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable a la familia del señor Luis Alberto Rincón.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

ELABORO

NOMBRE: DIANA PATRICIA AREVALO SANCHEZ
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL
MATRICULA: 25202 - 54965 CND

REVISO

Vo. Bo.: **DORIS SUAZA ESPAÑOL**
COORDINADORA TECNICA

Vo. Bo.: **FERNANDO RAMIREZ CORTES**
DIRECTOR