Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 889

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: 31 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: SAN ISIDRO (Colegio Plan Padrinos)

LOCALIDAD: Chapinero

UBICACION: Km 5 Via Calera (Cra. 10 Este No. 98-56)

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto -deslizamiento y contaminaciòn ambiental por basuras y aguas negras.

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Se encuentra localizado el predio en una zona con pendiente de un 6% parte Nor-oriental y las otras partes de la estructura estàn en una zona màs o menos plana. En la parte en donde se encuentran los laboratorios las paredes estan completamente agrietadas, por detras de los laboratorios hicieron una zanja de 80 cms de profundidad en donde se recoge toda el agua que viene del cerro alijerando los deslizamientos. En la parte de abajo del colegio existe una escalera que debe demolerse por no haberse construido con normas mìnimas de diseño, ni de construcciòn. Calles destapadas, viviendas sin ninguna especificaciòn tècnica.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Zona con precarias condiciones de estabilidad en algunos sectores con reptaciòn, los deslizamientos ocurridos han sido acelerados por la deficiencia en el sistema de drenaje o falta de èl.
Se recomienda construir sistemas de alcantarillado tecnicamente y hacer muro de contenciòn (No gaviones) en la parte donde se produjo el deslizamiento.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

C.T 879

CONCEPTO TECNICO OPES No. 507

FECHA: Octubre 31-95
FECHA VISITA: Octubre 31-95
BARRIO: San Isidro (Colegio Pablo Padinos).
LOCALIDAD: CHAPINERO
LOCALIZACION: Km 5 vía Calera (Cra 10 Este No. 98-56).
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto - deslizamiento y Contaminación ambiental por basuras y Aguas negras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra localizado el predio en una zona con pendiente de un 6% poste Nororiental y las otras partes de la colindancia están en una zona mas o menos plana. Esta parte donde se encuentran los laboratorios los pozos estan completamente agrietados, por detras de los laboratorios hay una zanja de 80 cms de profundidad en donde se recoge toda el agua y basura del curso alrededor los deslizamientos. En la parte de abajo del Colegio existe una zona con pequeñas condiciones de estabilidad en algunos sectores con reptación, los desplazamientos ocurridos han sido causados por la deficiencia en el sistema de drenaje o falta de él. Se recomienda construir sistema de Alcantarillado técnicamente y hacer muro de contención (No - Gravedad) en la parte donde se produjo el deslizamiento.

El cabeza del deslizamiento por no hacerse el construido con normas mínimas de diseño, no de Construcción calles desta pados vi vinda sin ninguna especificación técnica.

NOMBRE: Rafael Santamaría Ortiz
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA:

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE