DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI - 3215 Apro
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Evento No. 66138

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Oscar Armando Bravo Niño				**REPORTÓ**
TÉC:	2	**MÓVIL:**	24	Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá COB
FECHAS:	25 de noviembre de 2006	**HORA:**	18:22	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector.

DIRECCIÓN:	Calle 53 Sur # 3 - 18 Este	**ÁREA DIRECTA:**		200 m²					
BARRIO:	PALERMO SUR LAS BRISAS	**POBLACIÓN ATENDIDA:**		9 personas					
UPZ:	55 Diana Turbay	**FAMILIAS**	1	**ADULTOS**	4	**NIÑOS**	5		
LOCALIDAD:	18 Rafael Uribe Uribe	**PREDIOS EVALUADOS**	2						

El presente diagnóstico corresponde a la visita realizada por personal de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, DPAE, el día 25 de noviembre de 2006 a dos (2) predios localizados en la Calle 53 Sur # 3 - 18 Este Barrio Palermo Sur Las Brisas, Localidad de Rafael Uribe Uribe.

2. TIPO DE EVENTO

REMOCIÓN EN MASA ☐ INUNDACIÓN ☐ ESTRUCTURAL ☒

3. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS

En el predio evaluado existe una vivienda de una planta construida en mampostería simple con cubierta en teja de asbesto cemento y zinc y pisos en concreto simple, manifestando notables deficiencias constructivas. En la parte posterior de esta vivienda, a un nivel superior, existe otra vivienda construida en mampostería simple, en donde habitaba el señor Francisco Rodríguez (según información de los vecinos), ahora desocupada, la cual está presentando un fuerte fracturamiento debido a las notorias deficiencias constructivas. Uno de los muros de esta vivienda amenaza con caer sobre la vivienda de la Calle 53 Sur # 3 - 18 Este comprometiendo su habitabilidad en el corto plazo por lo cual se solicita la evacuación temporal.


4. AFECTACIONES

ID	Nombre (cabeza de hogar)	Dirección	P	A	N	Daños
1	Norbey Campo	Calle 53 Sur # 3 - 18 Este	9	4	5	Ninguno
2	Francisco Rodríguez (?)	-				Alto fracturamiento y posible colapso de la vivienda
P = total de personas; A = adultos; N = menores		**Total**	**9**	**4**	**5**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Fracturamiento de la vivienda donde habitaba el señor Francisco Rodríguez (?), ahora desocupada. La construcción amenaza con colapsar sobre la vivienda de la Calle 53 Sur # 3 - 18 Este



Fotografía 2. Vivienda de la Calle 53 Sur # 3 - 18 Este donde habita el señor Norbey Campo. Arriba se aprecia el muro con probabilidad de colapsar sobre esta vivienda.

6. ACCIONES ADELANTADAS

- Evaluación de la situación de riesgo e inspección técnica del predio localizado en la Calle 53 Sur # 3 - 18 Este Barrio Palermo Sur Las Brisas, Localidad de Rafael Uribe Uribe, comprobándose la habitabilidad de la vivienda.

- Elaboración del acta de evacuación temporal № 002177 de noviembre 25 de 2006 para la vivienda localizada en la Calle 53 Sur # 3 - 18 Este Palermo Sur Las Brisas, puesto que su habitabilidad se encuentra comprometida en el corto plazo.

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Colapso de la vivienda localizada en la parte superior del predio de la Calle 53 Sur # 3 - 18 Este Barrio Palermo Sur Las Brisas. Este colapso puede ocasionar serias afectaciones a la vivienda habitada por el señor Norbey Campo localizada en la Calle 53 Sur # 3 - 18 Este.

8. RECOMENDACIONES

- Mantener evacuada la vivienda donde habita el señor Norbey Campo, localizada en la Calle 53 Sur # 3 - 18 Este Barrio Palermo Sur Las Brisas puesto que se encuentra comprometida su habitabilidad en el corto plazo, hasta que sea mitigada la amenaza causada por el posible colapso de la vivienda localizada en el predio contiguo a ésta a un nivel superior, subscrita a nombre del señor Francisco Rodríguez (?) según información de los vecinos.

Diagonal 47 # 77 B - 09 Interior 11
www.fopae.gov.co
PBX 4292808 Fax 4292833
fopae@fopae.gov.co

- A la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y/o a la Inspección de Policía de la Localidad iniciar el proceso o trámite de amenaza ruina para el predio subscrito a nombre del señor Francisco Rodríguez (?), contiguo al predio localizado en la Calle 53 Sur # 3 - 18 Este Barrio Palermo Sur Las Brisas en cumplimiento del Decreto 166 del 31 de mayo de 2004.

- A los habitantes del sector evaluado en este diagnóstico, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas en particular y del terreno en general, e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen esa estabilidad.

9. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante las visitas técnicas; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance. Igualmente, la información sobre los predios y las familias afectadas corresponde a los datos suministrados en campo por los habitantes del lugar evaluado en este documento.

NOMBRE OSCAR ARMANDO BRAVO NIÑO
PROFESIÓN INGENIERO GEÓLOGO
MATRÍCULA 1522372191 BYC

Elaboró

NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-73973 CND

Revisó

Vo. Bo. **GUILLERMO ESCOBAR CASTRO**
Coordinador Subdirección de Emergencias

Vo. Bo. **DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS**
Directora