# DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-14737
# SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
# GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
# EVENTO SIRE No. 5360152
# ADENDA No.1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-14667

## 1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ATENDIÓ:** Karen Julieth González Prada | | | | **SOLICITANTE:** Cuerpo de Bomberos |
| **CAT** | 4 | **MÓVIL:** | 6 | |
| **FECHA:** | 22 de mayo de 2020 | **HORA:** | 12:10 pm | **VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN:** | **P1:** Carrera 7 H No. 156-25<br>**P2:** Carrera 7 H No. 156-35<br>**P3:** Carrera 7 H No. 156-45<br>**P4:** Carrera 7 H No. 156-49<br>**P5:** Carrera 7 H No. 156-57<br>**P6:** Carrera 7 H No. 156-63 | **COORDENADAS ÁREA INSPECCIONADA** | | | $X_1$:105531.20 $Y_1$:115182.92<br>$X_2$:105552.49 $Y_2$:115176.26<br>$X_3$:105536.64 $Y_3$:115132.87<br>$X_4$:105515.77 $Y_4$:115139.55 | | | | |
| **BARRIO/SECTOR CATASTRAL:** | Barrancas Norte | **ÁREA DIRECTA AFECTADA:** | | | 15 M2 | | | | |
| **UPZ:** | 11-San Cristóbal Norte | **POBLACIÓN ATENDIDA:** | | | 38 | | | | |
| **LOCALIDAD:** | 1-Usaquén | **FAMILIAS** | 10 | **ADULTOS** | 33 | **MENORES** | 5 | | |
| **CHIP:** | **P1:** AAA0108SBPP<br>**P2:** AAA0108SBOE<br>**P3:** AAA0108SBNN<br>**P4:** AAA0108SBMS<br>**P5:** AAA0108SBLW<br>**P6:** AAA0108SBKL | **PREDIOS EVALUADOS** | | | 6 | | | | |
| **ÁREA INSPECCIONADA:** | 1060 M2 | **DOCUMENTO REMISORIO** | | | CR-37678 | | | | |

El presente Diagnóstico Técnico corresponde a una adenda aclaratoria al Diagnóstico Técnico DI-14667.

El encabezado de la página 1 del Diagnóstico técnico DI-14677 contiene la siguiente información:

***"DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-14667***
***SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO***
***GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA***
***Evento Sire 5340152"***




Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Se ajusta el encabezado del DI-14667, teniendo en cuenta que el número del evento no corresponde al del evento atendido para el cual se elaboró del Diagnóstico Técnico en mención.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ajusta el encabezado del DI-14667 quedando de la siguiente manera:

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-14667**
**SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO**
**GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA**
**Evento Sire 5360152**

La presente adenda en ningún caso dará lugar a cambios en el sentido material del pronunciamiento técnico emitido por parte de la Entidad mediante el Diagnóstico Técnico DI-14737 del 2020, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 45 del C.P.A.C.A. [1]

## 2. APROBACIONES

| ***15.1 Elaboró*** |
|---|
| Firma:_____<br>Nombre: Karen González Prada<br>Profesión: Ingeniera Civil – Especialista en patología de la construcción<br>Contratista |
| ***15.2 Revisó*** |
| Firma:_____<br>Nombre. Jairo William Torres Becerra<br>Responsable del Grupo de Asistencia Técnica<br>Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático |

[1] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Artículo 45 del Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.




Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071