DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI No.19631
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADOS IDIGER 2023ER18566,2023ER18914,2023ER19012,2023ER18592, 2023ER18449,2023ER19260,2023ER18796,2023ER18578,2023ER18982,2023ER18817,2023ER18812,2023ER20390,2023ER20406,2023ER19204,2023ER21238,2023ER21465,2023ER18548, 2023ER19264,2023ER18430,2023ER19633,2023ER19894,2023ER19860,2023ER18734, 2023ER18722,2023ER18670,2023ER19966,2023ER20057,2023ER20915 y 2023ER20923

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: KAREN JULIETH GONZÁLEZ PRADA LEIDY KATHERINE RODRÍGUEZ WAGNER DIEGO CAMILO PLAZAS OLAYA HERNANDO ALBERTO PINZÓN ZABALA TANIA PAOLA MOLINA RINCÓN ANGELA IBETH RODRÍGUEZ				**SOLICITANTE:** Comunidad
CAT	08-07-13-19-14-17	**MÓVIL:**	Contratadas	
FECHA:	19 de agosto, 05, 21, 23 de septiembre y 03, 06 de octubre	**HORA:**	7:30 a 16:00	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Predios Tabla 2.	**COORDENADAS ÁREA INSPECCIONADA**				X:102616.08 X:103651.53 Y:106889.18 Y:109571.25	
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	Tabla 2	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**				--	
UPZ:	--	**POBLACIÓN ATENDIDA:**				3014	
LOCALIDAD:	02-Chapinero	**FAMILIAS**	344	**ADULTOS**	2895	**MENORES**	119
CHIP:	--	**PREDIOS EVALUADOS:**				25	
AREA INSPECCIONADA:	--	**DOCUMENTO REMISORIO:**				CR-50082	

2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura insegura, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar por parte de la entidad competente.

3. ACLARACIONES

Debido al volumen de solicitudes allegadas luego de la ocurrencia del evento sísmico del 17 de agosto de 2023, profesionales del IDIGER estuvieron realizando la verificación de las edificaciones que reportaban daños en la localidad de Chapinero los días 19 de agosto, 05, 21, 23 de septiembre y 03, 06 de octubre de 2023. No obstante, en algunos casos al momento de la verificación no se encontró un responsable del predio o no se autorizó el ingreso de los funcionarios. En la tabla 2 del presente diagnóstico, se especifican la condición de los predios conforme con lo manifestado con anterioridad.

Los daños identificados en las estructuras evaluadas se clasifican conforme a los criterios señalados a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación global del daño de las edificaciones

CLASIFICACIÓN DEL DAÑO	RANGO DE DAÑO (%)	DESCRIPCIÓN	POSIBLES RECOMENDACIONES
Ninguno	0	Sin daño o daño insignificante	Ninguna
Leve	0 - 10	Daño localizado en algunos elementos y que no ofrecen peligro para la integridad de sus ocupantes y/o transeúntes	Reparar elementos. Realizar mantenimiento para contrarrestar deterioro
Moderado	10 - 30	Daño menor localizado en muchos elementos no estructurales, y/o daño menor localizado en algunos elementos estructurales y/o daño puntual en elemento que ofrece peligro para la integridad de las personas	Restringir zonas (esta recomendación es imprescindible en situaciones de peligro inminente). Reparar elementos de la estructura de soporte. Reparar y/o retirar los elementos que ofrezcan peligro de caerse. Realizar mantenimiento para contrarrestar deterioro. Evacuación por funcionalidad.
Fuerte	30 - 60	Daño extensivo en elementos estructurales, con la consecuente disminución en su capacidad para resistir cargas y/o daño en elemento estructural que representa un compromiso en la estabilidad global de la edificación	Evacuar edificación. Proteger calles, edificaciones vecinas. Reparar elementos. Retirar elementos que puedan caer. Apuntalar. Realizar estudio para establecer medidas de intervención e implementarlas. De no acometer esta recomendación se debe demoler la edificación o parte de esta (Nota: los bienes de interés cultural poseen régimen especial)
Severo	60 - 100	Daño grave generalizado en su estructura, presentan peligro de colapso o derrumbe inminente	Evacuar edificación. Proteger calles, edificaciones vecinas. Demoler edificación o parte de esta (Nota: los bienes de interés cultural poseen régimen especial)

El IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación con el cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios públicos y privados, toda vez que el fin de las visitas es identificar condiciones de riesgo y emitir recomendaciones que permitan salvaguardar la vida de las personas.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita efectuada para la asistencia técnica están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en esta inspección y que se escapan de su alcance, tales como el conocimiento de las propiedades intrínsecas de los materiales, comportamiento de las estructuras ante la acción de cargas sísmicas, deformaciones y deflexiones de elementos estructurales, etc.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

4. ADVERTENCIAS

La gestión del riesgo es una responsabilidad de todos los habitantes colombianos, en donde estos, así como las entidades públicas, privadas o comunitarias deben velar por la correcta implementación de la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales y territoriales, en cumplimiento de sus propios mandatos y normas que los rigen.

En este sentido, es responsabilidad de todos, adelantar cuando se requieran los análisis de riesgo de detalle de carácter cuantitativo con la rigurosidad técnica y por profesionales idóneos, que permitan deducir las causas reales y/o precisas de los daños que pudiesen ser identificados en infraestructura pública y/o privada, el comportamiento esperado de una edificación o ante algún tipo de solicitación (como por ejemplo un sismo); por lo anterior no es responsabilidad del IDIGER aprobar estos estudios, diseños, acciones o procedimientos encaminados a mitigar condiciones de riesgo que hayan sido identificadas.

Los informes técnicos que se hayan generado por parte del IDIGER, para infraestructura, predios y/o sectores involucrados, no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; a su vez el IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación al cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios e infraestructura pública y privada.

De igual manera, de acuerdo con las funciones establecidas, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER, no tiene dentro de su competencia, adelantar estudios de Patología, Vulnerabilidad y Reparación Estructural ni de Interacción Suelo-Estructura.

5. ESCENARIO DE RIESGO

Sismo

6. ANTECEDENTES

El día 17 de agosto de 2023, siendo las 12:04 horas, se presentó un sismo de magnitud 6.1 y de profundidad Superficial (Menor a 30 km) con epicentro en El Calvario (Meta), según Boletín Actualizado No. 1 del Servicio Geológico Colombiano – SGC. De acuerdo con el reporte del SGC, el evento se sintió principalmente en la ciudad de Bogotá los departamentos de Cundinamarca, Meta, Caquetá, Risaralda, Caldas, Cauca, Nariño y Santander. Con ocasión de esta situación el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático instaló el Centro de Operaciones de Emergencias COE, para coordinar e implementar los servicios y funciones de respuesta de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias EDRE, según necesidad

La fuente que originó este evento sísmico corresponde al Sistema de Falla Frontal de la Cordillera Oriental o conocido también como el sistema de Fallas del Piedemonte Llanero. Con el

conocimiento que se tiene en la actualidad, este sistema de fallas es el más representativo en términos de la amenaza sísmica para la ciudad de Bogotá.

El evento sísmico principal fue registrado por las estaciones de la Red de Acelerógrafos de Bogotá – RAB con niveles de aceleración comprendidos en el rango entre 10 cm/s² registrado en la estación Sierra Morena hasta 49 cm/s² en la estación localizada en el Hospital San Juan de Dios (Figura 1).

La Red de Acelerógrafos de Bogotá – RAB registra los niveles de aceleración ante la ocurrencia de eventos sísmicos y estos se expresan en unidades de aceleración de la gravedad (g). Un objeto en caída libre tiene una aceleración de 1000 cm/s² (1g) y en porcentaje corresponde al 100% de la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, en el sismo de Armenia del 25 de enero de 1999 con magnitud 6.1 y profundidad superficial, se registró una aceleración máxima de 0.57g que equivale al 57% de la aceleración de la gravedad, el cual es un movimiento tan fuerte que les impide a las personas mantenerse en pie y en este evento se registró una cifra de 35.900 edificaciones destruidas.



Figura 1. Distribución de los niveles de aceleración registrados en las estaciones de la Red de Acelerógrafos de Bogotá. Fuente: IDIGER.

En este sismo de magnitud 6.1 del 17 de agosto de 2023 se registró una aceleración máxima de 49 cm/s² (0.05g) en la ciudad de Bogotá equivalente al 5% de la aceleración de la gravedad. Comparando el evento de El Calvario con el sismo de Armenia observamos que el nivel de daño fue mucho menor y este sismo registrado en las estaciones de la RAB fue aproximadamente 100 veces menor en su nivel de aceleración máxima, esto se debe a la distancia en la que se originó el sismo de El Calvario, donde se produce una atenuación (reducción) en la energía liberada cuando las

ondas sísmicas llegan a la superficie y no causaron daños a nivel estructural en las edificaciones de la ciudad de Bogotá.

7. LOCALIZACIÓN

En la Figura 2 se presenta la distribución espacial aproximada de los puntos verificados en la localidad de Chapinero con posterioridad al evento sísmico y en la Tabla 2 se evidencia la relación de cada una de los predios visitados.




Figura 2. Distribución espacial aproximada de los puntos visitados en la Localidad de Chapinero.

Tabla 2.Predios verificados en la Localidad de Chapinero.

No.	RADICADO	DIRECCION CONFIRMADA	SECTOR CATASTRAL	Uso	OBSERVACIONES
1	2023ER18566	CL 70 12 77	Quinta Camacho	Oficinas	Verificado
2	2023ER18914	CL 77 9 20	El Nogal	Residencial	Verificado
3	2023ER19012	KR 11 82 76	El Nogal	oficinas	Verificado
4	2023ER18592	CL 52 13 65	Marly	Institucional	Verificado
5	2023ER18449	KR 13 52 25	Marly	Institucional	Verificado
6	2023ER19260	CL 45 8 74	Marly	Residencial	Verificado

No.	RADICADO	DIRECCION CONFIRMADA	SECTOR CATASTRAL	Uso	OBSERVACIONES
7	2023ER18796	CL 74 13 40	Porciúncula	Institucional	Verificado
8	2023ER18578	KR 10 64 15	Chapinero Norte	Residencial	Verificado
9	2023ER18982	CL 81 9 24	El Nogal	Residencial	Verificado
10	2023ER18817	CL 86 8 55	La Cabrera	Residencial	Verificado
11	2023ER18812	KR 8 86 26	La Cabrera	Residencial	Verificado
12	2023ER20390 /2023ER21465	KR 14 82 41	El Retiro	mixto (comercial y oficinas)	Verificado
13	2023ER20406 /2023ER21238	CL 86 11 37	La Cabrera	Residencial	Verificado
14	2023ER19204	KR 5 76 34	Bellavista	Residencial	Verificado
15	2023ER18548	KR 14 80 35	Lago Gaitan	Universidad	Verificado
16	2023ER19264	KR 9 74 08	El Nogal	Financiero	Verificado
17	2023ER18430	KR 11 93 92	Chico Norte	Oficinas	Verificado
18	2023ER19633	CL 100 11A 35	Chico Norte II Sector	Oficinas	Verificado
19	2023ER19894 /2023ER19860	KR 11 93A 72	Chico Norte	Parqueadero	Verificado
20	2023ER18734	CL 95 14 45	Chico Norte	Oficinas	Verificado
21	2023ER18722	KR 16 96 46	Chico Norte III Sector	Residencial	Verificado
22	2023ER18670	KR 15 97 40	Chico Norte II Sector	Mixto (comercial y oficinas)	Verificado
23	2023ER19966 /2023ER20057	CL 70 12 83	Quinta Camacho	Salud	Verificado
24	2023ER20915	CL 52 13 64	Marly	Institucional	Verificado
25	2023ER20923	CL 82 19A 58	El Country	Residencial	Verificado

8. DESCRIPCIÓN

Los días 19 de agosto, 05, 21, 23 de septiembre y 03, 06 de octubre de 2023, de acuerdo con las solicitudes allegadas al IDIGER se procedió por parte del equipo de Asistencia Técnica del IDIGER a realizar la evaluación de las edificaciones que reportaban daños en la Localidad de Chapinero.


Durante las visitas realizadas, se identifican edificaciones construidas en diferentes tipos de sistemas estructurales tales como mampostería confinada, sistema de pórtico y sistema combinado con usos como residencial, mixto (comercial y oficinas), educativo, financiero, oficinas privadas, salud, institucional, entre otros.

De manera general, los daños identificados sobre las estructuras evaluadas en su gran mayoría corresponden a fisuras en muros perimetrales y divisorios, así como en muros de antepecho, fisuras en recubrimiento de columnas, y desprendimientos de recubrimiento en muros de cerramiento; en otras ocasiones los daños se presentan en los elementos no estructurales que conforman la edificación (lesiones en fachadas, mampuestos, acabados de entrepiso (drywall)). Teniendo en cuenta esto, los daños evidenciados se clasifican de manera general como leves conforme la Tabla 1, lo que no representa un compromiso en la estabilidad estructural, habitabilidad y/o la funcionalidad de las edificaciones evaluadas.

9. POSIBLES CAUSAS


Si bien a partir de la inspección visual no es posible precisar las causas de los daños evidenciados, de acuerdo con las verificaciones adelantadas, es probable que la generalidad de los daños observados pueda tener relación con el sismo del día 17 de agosto de 2023, referenciado en los antecedentes; sin embargo, no se descarta la posibilidad de que muchos se deban a las deficiencias constructivas de las edificaciones o a una falta de mantenimiento.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fotos 1 y 2. Fisuras en muros perimetrales y muros divisorios.





Fotos 3 y 4. Fisuras en muros perimetrales y muros divisorios.



Foto 5. Daños leves en muros perimetrales



Foto 6. Daños leves en muros de antepecho.



Foto 7. Fisuras en muros divisorios.



Foto 8. Fisuras en recubrimiento de columnas.



Foto 9. Desprendimiento de recubrimiento en muros de cerramiento.



Foto 10. Dilataciones entre mampuestos.





Fotos 11 y 12. Fisuras en acabados de entrepiso drywall.

11. DAÑOS

La generalidad de los daños identificados en las estructuras verificadas Tabla 2 están clasificados como leves conforme la clasificación de daños global de la Tabla 1, lo que no representa un compromiso en la estabilidad estructural, habitabilidad y/o la funcionalidad de las edificaciones.

Tabla 3.Daños observados sobre los predios evaluados en el presente informe.

No.	RADICADO	DIRECCION CONFIRMADA	DAÑOS
1	2023ER18566	CL 70 12 77	leve
2	2023ER18914	CL 77 9 20	leve
3	2023ER19012	KR 11 82 76	leve
4	2023ER18592	CL 52 13 65	Ninguno
5	2023ER18449	KR 13 52 25	Leve
6	2023ER19260	CL 45 8 74	Leve
7	2023ER18796	CL 74 13 40	Leve
8	2023ER18578	KR 10 64 15	Leve
9	2023ER18982	CL 81 9 24	Leve
10	2023ER18817	CL 86 8 55	Leve
11	2023ER18812	KR 8 86 26	Leve
12	2023ER20390/2023ER21465	KR 14 82 41	Leve
13	2023ER20406/2023ER21238	CL 86 11 37	Leve
14	2023ER19204	KR 5 76 34	Leve
15	2023ER18548	KR 14 80 35	Leve
16	2023ER19264	KR 9 74 08	Leve
17	2023ER18430	KR 11 93 92	Leve
18	2023ER19633	CL 100 11A 35	Leve
19	2023ER19894/2023ER19860	KR 11 93A 72	Leve
20	2023ER18734	CL 95 14 45	Leve
21	2023ER18722	KR 16 96 46	Leve
22	2023ER18670	KR 15 97 40	Leve
23	2023ER19966 /2023ER20057	CL 70 12 83	Leve
24	2023ER20915	CL 52 13 64	Leve
25	2023ER20923	CL 82 19A 58	Leve

Para los predios a los que no se pudo ingresar no es posible determinar la existencia de daños ni su clasificación.

12. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

De no desarrollarse acciones encaminadas al mantenimiento preventivo y/o correctivo de las edificaciones inspeccionadas relacionadas en la Tabla 2, es posible que se presente un aumento en los daños deteriorando las condiciones físicas de los inmuebles.

13. ACCIONES ADELANTADAS

Inspección visual y evaluación cualitativa de las condiciones físicas de las edificaciones relacionadas en la Tabla 2 en la localidad de Chapinero. Se dan recomendaciones verbales a las personas que atienden la visita, con el objetivo de dar a conocer las condiciones actuales de riesgo del predio evaluado, y de hacer seguimiento a las condiciones de este. Asimismo, se informan las competencias del IDIGER.

14. CONCLUSIONES

La estabilidad estructural global, habitabilidad y/o funcionalidad de las edificaciones relacionadas en la Tabla 2, a las cuales se pudo ingresar, no se encuentran comprometidas ante cargas normales de servicio por los daños identificados. A partir de la inspección visual no es posible determinar el comportamiento de las estructuras ante cargas dinámicas.

15. RECOMENDACIONES

En el marco de las funciones establecidas en el artículo 3 del Decreto Distrital 173 de 2014, el IDIGER en su calidad de autoridad técnica en la gestión del riesgo del Distrito Capital, se permite realizar las siguientes recomendaciones, con el ánimo de que sean debidamente asimiladas y acatadas por las autoridades territoriales, entidades públicas y privadas y la comunidad en general, y en consecuencia, se implementen las medidas pertinentes para atender oportunamente las situaciones de riesgo aquí identificadas, dado que la gestión del riesgo es una responsabilidad de todos los habitantes del territorio colombiano, según lo establece el artículo 2 de la Ley 1523 de 2012:



- En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para los predios relacionados en la Tabla 2 se recomienda a los responsables de estos en los casos en los que se hayan implementado taludes de cortes y/o relleno, revisar el mecanismo de contención y/o confinamiento de estos y de ser necesario mejorarlos junto con los sistemas de drenaje para la evacuación de las aguas de escorrentía subsuperficiales. Estas acciones deberán adelantarse con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos

- En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para los predios verificados en la Tabla 2 se recomienda a los responsables de estos, implementar acciones para el mantenimiento, mejoramiento y/o reforzamiento de las construcciones con el propósito de garantizar condiciones óptimas de funcionamiento durante su vida útil. Dichas acciones deberán adelantarse con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

- Al responsable y/o los responsables de los predios verificados en la Tabla 2, en caso de querer determinar con mayor detalle el grado de afectación de las estructuras y las medidas de intervención, se recomienda adelantar un

estudio detallado de patología y vulnerabilidad estructural y en caso de ser necesario estudio detallado geotécnico, esto con el fin de establecer la capacidad y desempeño de las estructuras en general (donde se incluyan tanto los elementos estructurales como no estructurales). Dichas acciones deberán adelantarse con el apoyo de personal idóneo para tal fin.

16. APROBACIONES

16.1 Elaboró	
Firma: Nombre: KAREN JULIETH GONZÁLEZ PRADA Profesión: Ingeniera Civil Especialista en patología de la construcción	Firma: Nombre: LEIDY KATHERINE RODRÍGUEZ WAGNER Profesional Universitario 219 – 12 SARECC
Firma: Nombre: DIEGO CAMILO PLAZAS OLAYA Profesión: Ingeniero Civil	Firma: Nombre: HERNANDO ALBERTO PINZON ZABALA Profesión: Ingeniero Civil Especialista en vías y transporte
Firma: Nombre: TANIA PAOLA MOLINA RINCON Profesión: Ingeniero Civil Magister en Ingenieria Civil	Firma: Nombre: ANGELA IBETH RODRIGUEZ Profesión: Ingeniero Civil Especialista en estructuras
16.2 Revisó	
Firma: Nombre: JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Profesional Especializado del Grupo de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático	