DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-18202
ADENADA No. 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-18050
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADOS IDIGER No. 2022ER18898

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: María Andrea León Álvarez				**SOLICITANTE:** Comunidad
CAT	05	**MOVIL:**	contratada	
FECHA:	14 de octubre de 2022	**HORA:**	11:40 a.m.	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Calle 11 Sur No. 5A – 65 (principal) Carrera 6No. 11 – 18 Sur (secundaria)	**COORDENADAS AREA INSPECCIONADA**	X:98995.11 Y:98026.64				
BARRIO:	Santa Ana Sur	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**	200 m^2				
UPZ:	33 - Sosiego	**POBLACIÓN ATENDIDA:**	10				
LOCALIDAD:	4 – San Cristóbal	**FAMILIAS**	3	**ADULTOS**	7	**MENORES**	3
CHIP:	AAA0001AXCX	**PREDIOS EVALUADOS**	1				
AREA INSPECCIONADA	553 m^2	**DOCUMENTO REMISORIO**	CR-45564				

Por medio del presente nos permitimos realizar una rectificación al diagnóstico Técnico DI-18050, el cual se emitió en atención los Radicados IDIGER No. 2022ER15210, 2022ER15840, 2022ER15867. En el DI-18050 se presentan algunas imprecisiones las cuales se aclaran a continuación:

En el numeral 11. DAÑOS en la página 07, se menciona lo siguiente:

11. DAÑOS:

Tabla 2. Daños observados en el presente informe.

No.	DIRECCIÓN	RESPONSABLE	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	DAÑO
1	Calle 11 Sur No. 5A – 65 (Carrera 6 No. 11 – 18 Sur), Primer Nivel	Daniel Luna	Muros de Carga	Residencial	Moderados
2	Calle 11 Sur No. 5A – 65 (Carrera 6 No. 11 – 18 Sur), Segundo Nivel	Naime Tafur	Muros de Carga	Residencial	Leves

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		**NO**	X	**¿CUAL?**	

Se corrige el numeral 11 del DI 18050 quedando de la siguiente manera:

11. DAÑOS:

Tabla 2. Daños observados en el presente informe.

No.	DIRECCIÓN	RESPONSABLE	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	DAÑO
1	Calle 11 Sur No. 5A – 65 (Carrera 6 No. 11 – 18 Sur), Primer Nivel	Daniel Luna	Muros de Carga	Residencial	Leves
2	Calle 11 Sur No. 5A – 65 (Carrera 6 No. 11 – 18 Sur), Segundo Nivel	Naime Tafur	Muros de Carga	Residencial	Moderados

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		NO	X	¿CUAL?	

Realizada la corrección, esta, no da a lugar a cambios en el sentido de lo expresado en el Diagnóstico Técnico DI-18050, en conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, en su artículo 45. Corrección de errores formales.

2. APROBACIONES

16.1 Elaboró
Firma: _____ Nombre: Maria Andrea León Álvarez *Profesional Universitario Código 219 Grado 12*
16.2 Revisó
Firma: _____ Nombre: Jairo William Torres Becerra *Profesional Especializado Código 222 Grado 29*