ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1879
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA
EQT: 12
MOVIL: 3
CLE: 4
COE:

REPORTA LA EMERGENCIA
INSTITUCIONAL: Bomberos
COMUNIDAD:

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	San Cristóbal (4)
BARRIO	Manantial
DIRECCIÓN	Carrera 17B Este No. 21 – 73 sur
FECHA	Diciembre 1 de 2003
HORA	6:30 AM
ÁREA DIRECTA	200 m^2 aproximadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Flujo de tierras en el talud del costado sur de la vivienda de la señora Matilde Villada (carrera 17B Este No. 21 – 73 sur) y que produjo el colapso de los paneles de esta esquina de la casa.

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

La vivienda afectada corresponde a una construcción prefabricada de un piso que sufrió el colapso de la esquina suroccidental e invasión del material deslizado.

En la vivienda afectada habitaban cinco (5) personas, las cuales fueron evacuadas.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS




Figura No. 1. Esquema general de la situación de emergencia.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RIESGOS ASOCIADOS

Se considera que la vivienda va a continuar sufriendo por Fenómenos de Remoción en Masa por las siguientes razones:

En la parte posterior al escarpe del flujo se observaron grietas de tracción que evidencian que en el talud se van a continuar presentando deslizamientos. Así mismo, se considera que el material que queda expuesto en el corte va a continuar sufriendo meteorización por las lluvias y por tanto existe una alta probabilidad de que se sigan presentando flujos.

Lo anterior, conjugado con el hecho de que la vivienda presenta una alta vulnerabilidad a los Fenómeno de Remoción en Masa, se considera que la vivienda puede seguirse viendo afectada.

5. ACCIONES EJECUTADAS

En vista de las condiciones de riesgo a las que queda expuesta la vivienda, se evacuó la familia y se le asistió con ayudas humanitarias.



Foto No.1. Se observa la parte superior de la vivienda y como el flujo afectó la misma.




Foto No.2. Vista del talud y de la zona de éste afectada por el flujo.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

6. RECOMENDACIONES

Incluir la familia de la señora Matilde Villalba (Carrera 17B Este No. 21 – 73 sur) en el programa de reubicación de familias en alto riesgo no mitigable con prioridad uno (1).

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-73855 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co