ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-2717
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Manzana 6 Lote 21A, Carrera 1 Este No. 23 B - 40	**ÁREA:**	70 m²
BARRIO:	La Paz Centro	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	92 La Macarena	FAMILIAS 1	PERSONAS 4
LOCALIDAD:	3 Santa Fe	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Gloria Marcela Acevedo Rodríguez	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	28 -04- 2006		

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-3968	2004-03-29	El concepto establece que el Lote 21A de la Manzana 6 se encuentra en amenaza alta y riesgo alto no mitigable por fenómenos de remoción en masa, por lo que recomienda incluir el predio en el Programa de Reasentamiento de Familias localizadas en alto riesgo no mitigable.	
2-2005-03593	2004-07-12	El 3 de junio de 2004 se realiza la Ficha Técnica de Ingreso al Programa de reasentamiento y se le asigna prioridad 2. En la ficha se identifican 7 edificaciones construidas en el predio.	2
2-2005-03842 RO-14550	2005-06-14	Se observaron desprendimientos de material de suelo residual en el talud posterior de la vivienda, asociados al deficiente manejo de las aguas en el predio de la Señora Carmen Rosa Acevedo localizado en la parte posterior del predio en mención. El diagnóstico recomienda adelantar un manejo adecuado de las aguas residuales y de escorrentía para evitar el deterioro del terreno donde se encuentran las viviendas.	
DI-2415	2005-06-24	El Diagnóstico recomienda cambiar a prioridad 1 al Lote 21A de la Manzana 6	1

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3. SITUACIÓN ACTUAL

La vivienda corresponde a una estructura de un piso en material de recuperación. En el sector oriental (parte posterior) de la vivienda se presentaron desprendimientos de material que se depositaron contra éste sector de la vivienda, generando daños en el muro y pérdida de verticalidad de la estructura, que comprometen su habitabilidad.

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Evacuar la vivienda con nomenclatura **Manzana 6 Lote 21A, Carrera 1 Este No. 23 B - 40** habitada por la familia de Gloria Marcela Acevedo Rodríguez. Se mantiene la prioridad asignada en el diagnóstico DI-2415.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

Dulfay P. Ortiz
ELABORO

NOMBRE: DORIS SUAZA ESPAÑOL
PROFESIÓN: GEÓLOGA – ESP. EVALUACION DE RIESGOS
MATRICULA: 1550 CPG

REVISO

Vo. Bo.: ING. DIANA RUBIANO
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTES
DIRECTOR