ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO 2469
ADENDO No 3 al CONCEPTO TECNICO No. 3899

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar (19)
BARRIO:	Tres Reyes
UPZ:	69
DIRECCION:	Lote 42 Manzana 3
TIPO DE RIESGO:	Remoción en masa tipo deslizamiento o
AREA:	72 m 2
PREDIOS EVALUADOS:	Predio evaluados (1)
POBLACIÓN BENEFICIADA:	1 Familias (4 personas)
FECHA DE EMISIÓN:	19 de Septiembre de 2005
SOLICITANTE:	Comunidad

2. ANTECEDENTES

Este informe constituye el Adendo No. 3 por el cual se complementa el Concepto Técnico 3899 del 27 de agosto de 2003 para el Barrio Tres Reyes, emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

3. DESCRIPCION GENERAL

Mediante el Concepto Técnico No. 3899 de 2003, el predio localizado en la manzana 3 Lote 42 se incluyó en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable en Fase II con prioridad 2 de intervención.

En la visita realizada el día 8 de septiembre, se evaluó la condición de vulnerabilidad del predio, encontrando lo siguiente:

Nombre	Barrio	Manzana - Lote	OBSERVACIONES
Luz Mary Giraldo	Tres Reyes	Manzana 3 Lote 42	La vivienda consta de 1 piso y está construida en mampostería sin confinar; está cimentada sobre areniscas y ubicada en la parte media de la ladera de pendiente moderada. Se observaron grietas y fisuras en muros principales y muros divisorios, pérdida de verticalidad de los mismos.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la visita de campo, se identificó que el predio se encuentra afectado por las condiciones expuestas anteriormente; por lo tanto se recomienda para el siguiente predio el cambio de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención dentro del Programa de Reasentamientos en Alto Riesgo No Mitigable.

NOMBRE	BARRIO	MANZANA-LOTE	PRIORIDAD	OSERVACION
Luz Mary Giraldo	Tres Reyes	3 - 42	1	Cambio de Prioridad

El presente diagnóstico está basado en la evaluación de las características externas y la priorización fue realizada de acuerdo con el conocimiento del sector; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente concepto.

LUCY BOHORQUEZ RIOS
Ingeniera de Minas
25218101904 CND

Revisó: DIANA PATRICIA ARÉVALO
Coordinadora Técnica (E)

Vo.Bo. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR