ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TECNICO 4163
ADENDO No 1 al CONCEPTO TECNICO No. 3901

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar (19)
BARRIO:	Rincón del Porvenir
UPZ:	69
DIRECCION:	Lote 30 Manzana O
FECHA DE EMISIÓN:	3 de Junio de 2005
SOLICITANTE:	Comunidad
TIPO DE RIESGO:	Remoción en masa tipo deslizamiento
AREA:	72 m^2
PREDIOS EVALUADOS:	Predio evaluado (1)
POBLACIÓN BENEFICIADA:	1 familia (12 personas).

2. ANTECEDENTES

Este informe constituye el Adendo No. 1 por el cual se complementa el Concepto Técnico 3901 de 2003 para el Barrio Rincón del Porvenir de la Localidad de Ciudad Bolívar, emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

3. DESCRIPCION GENERAL

Mediante el Concepto Técnico 3901 de 2003, el predio localizado en la manzana O lote 30 se incluyó en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable en Fase II con prioridad 1 de intervención.

De igual forma en la visita realizada el 20 de mayo de 2005, se evaluó la condición de vulnerabilidad del predio, encontrando lo siguiente:

Nombre	Barrio	Manzana - Lote	OBSERVACIONES
Rosalina Martinez	Rincón del Porvenir	Manzana 0 Lote 30	La vivienda corresponde a una casa en material de recuperación con piso en tierra y esta construida por debajo del nivel de la via. Se observó afectación de la vivienda por infiltraciones de aguas lluvias y servidas del sector, generando problemas de salubridad para los residentes.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la visita de campo, se identificó que el predio en mención se encuentran bajo una condición de riesgo alto por las condiciones expuestas anteriormente y que pueden llegar a comprometer la habitabilidad en un corto plazo; por lo tanto, se recomienda la evacuación del predio y continuar con el proceso de reasentamiento.

NOMBRE	BARRIO	MANZANA - LOTE	PRIORIDAD	OBSERVACIÓN
Rosalina Martínez	Rincón del Porvenir	Manzana 0 Lote30	1	Evacuación

El presente diagnóstico esta basado en las características externas, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente concepto.

LUCY BOHORQUEZ RIOS.
INGENIERA DE MINAS
25218101904 CND

Revisó: CARLOS EDUARDO MENDOZA
INGENIERO CIVIL – MsC GEOCTECNIA
25202084539 CND

Aprobó: DIANA PATRICIA ARÉVALO
INGENIERA CIVIL- ESP. GEOTECNIA
25202-54965 CND

Vo.Bo. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR