Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 121

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	2 de Enero de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Quebrada las Mercedes
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
UBICACION:	Cra 1B entre Diag. 40A y calle 43 sur
REF. OPES:	5465

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Sector del tramo final de la quebrada las Mercedes, está comprendida entre la Diag. 40A sur con 1A sur hasta la calle 43 sur con cra 1.
La quebrada presenta contaminación por basuras y aguas negras.
Se encuentra localizado en una zona de pendiente baja, no presenta problema de predios.
La Quebrada las Mercedes desemboca en la Quebrada Chiguaza.
En algunos sectores del tramo se presenta erosión.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Canalizar la quebrada en este sector.
Realizar estudio de suelos para determinar la cimentación.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	