Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI-1314

1. LOCALIZACIÓN

DIRECCIÓN	:	Carrera 4 Este No. 0B - 15
BARRIO	:	CARTAGENA
PROPIETARIO	:	Carmen Romaña
LOCALIDAD	:	Santafe (03)
FECHA DE VISITA TECNICA	:	Noviembre 8 de 2001
AREA DE IMPACTO	:	0.004 Ha

2. ANTECEDENTES

En el Concepto Técnico No. 2761 de agosto de 1997, se describe el deslizamiento de naturaleza rotacional ocurrido en junio de 1997 que involucró roca y deja al borde del talud dos viviendas y un lote en construcción.

2.1 Geología

Corresponde a la Formación Bogotá (Tpb) que corresponde a con un buzamiento que varía entre 45 y 90 grados hacia el oeste con rumbo Norte - Sur.

2.2. Caracterización de amenaza

Según el estudio de Ingeocim Ltda (1998), el sector donde se localiza la carrera 4 Este No. 0B-15 del barrio Cartagena en la localidad de Santafe, se encuentra en zona de Amenaza entre Alta y Muy Alta por Fenómenos de Remoción en Masa

2.3. Caracterización de riesgos

El Riesgo es alto por deslizamiento de tipo compuesto, rotacional combinado con reptación, que recientemente ha sufrido una aceleración del movimiento debido a las lluvias y manejo inapropiado de las aguas servidas, afectando la vivienda de la señora Carmen Romaña.

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

3. DESCRIPCIÓN DE LA VISITA A LA VIVIENDA

La vivienda corresponde a una construcción en mampostería sin confinamiento y cubierta en asbesto - cemento, de un nivel. Localizada en la parte superior de un talud de altura variable entre 10 - 12m.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debido al deterioro de la vivienda causado por el deslizamiento, se recomienda incluir el predio de la señora Carmen Romaña en el Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo en **Prioridad 1**.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos o.k.

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado