ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO No. 2402

ADENDO No 2 al CONCEPTO TECNICO No. 3931

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar (19)
BARRIO:	Santa Viviana Sector Vista Hermosa
UPZ:	69
DIRECCION:	Manzana 9 Lote 43 y 45
FECHA DE EMISIÓN:	9 de Junio de 2005
SOLICITANTE:	Comunidad
TIPO DE RIESGO:	Remoción en masa tipo deslizamiento
AREA:	144 m 2
PREDIOS EVALUADOS:	Predio evaluados (2)
POBLACIÓN BENEFICIADA:	2 Familias (10 personas)

2. ANTECEDENTES

Este informe constituye el Adendo No. 2 por el cual se complementa el CT-3931 del 15 de noviembre de 2003 para el Barrio Santa Viviana Sector Vista Hermosa, emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

3. DESCRIPCION GENERAL

Mediante el Concepto Técnico 3931 de 2003, los predio localizados en la manzana 9 lotes 43 y 45 se incluyeron en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable en Fase II con prioridad 1 de intervención.

De acuerdo con el estudio de Riesgo y Medidas de Mitigación en el sector Altos de la Estancia de la Localidad de Ciudad de Bolívar en la Ciudad de Bogotá D.C., 2004, el predio localizado en la manzana 9 lote 43 y 45 se encuentran en Amenaza Alta por Fenómenos de Remoción en Masa. De igual forma en la visita realizada el 9 de Junio de 2005, se evaluó la condición de vulnerabilidad de los predios, encontrando lo siguiente:

Nombre	Barrio	Manzana - Lote	OBSERVACIONES
Blanca Dina Jiménez	Santa Viviana Sector Vista Hermosa	Manzana 9 Lote 43	La vivienda corresponde a una casa en material de recuperación con piso en tierra, construida en la ronda de la quebrada Carbonera. Se observó afectación de la vivienda por infiltraciones de aguas lluvias y servidas del sector, generando problemas de salubridad para los residentes.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Leonor Peñalosa	Santa Viviana Sector Vista Hermosa	Manzana 9 Lote 45	La vivienda corresponde a una casa en material de recuperación con piso en tierra, construida en la ronda de la quebrada Carbonera. Se observó afectación de la vivienda por infiltraciones de aguas lluvias y servidas del sector, generando problemas de salubridad para los residentes.

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la visita de campo, se identificó que los predios en mención se encuentran bajo una condición de riesgo alto por las condiciones expuestas anteriormente y que pueden llegar a comprometer la habitabilidad en un corto plazo; por lo tanto, se recomienda la evacuación de los predios y continuar con el proceso de reasentamiento.

NOMBRE	BARRIO	MANZANA - LOTE	PRIORIDAD	OBSERVACIÓN
Blanca Dina Jiménez	Santa Viviana Sector Vista Hermosa	Manzana 9 Lote 43	1	Evacuación
Leonor Peñalosa	Santa Viviana Sector Vista Hermosa	Manzana 9 lote 45	1	Evacuación

El presente diagnóstico esta basado en las características externas, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

LUCY BOHORQUEZ RIOS.
INGENIERA DE MINAS
25218101904 CND

Aprobó: **DIANA PATRICIA AREVALO**
Coordinadora Técnica

Vo.Bo. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR