DIAGNOSTICO No. 584

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar
BARRIO: San Francisco
DIRECCIÓN: Cra. 21 No. 65-21 Sur
FECHA DE EMISIÓN: Marzo 8 de 1999

1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

La Quebrada Limas se caracteriza por tener un cauce angosto de régimen turbulento que transporta gran cantidad de sedimentos y cuyas orillas son inestables.

La margen derecha de la quebrada Limas presenta fenómeno de socavación en el sitio de localización de la vivienda, lo cual ocasiono fractura de la placa de contrapiso de gran parte de la casa amenazando con colapsar. Además de ésta situación existe alta probabilidad de afectación por inundación ya que ésta se encuentra en el borde del cauce.

2. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda evacuar la vivienda a un sitio seguro.
2. Se recomienda incluír de inmediato en el proyecto de reubicación la familia de dirección: Barrio San Francisco: Cra. 21 No. 65-21 Sur, Luz Mery Enciso

MARTHA GONZALEZ BENITEZ
Ingeniera Hidróloga Ms. En Ingeniería
MAT. 26969.

FIRMA----------

Vo.Bo.----------