ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2375
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Pilar del Rocio Garcia G. **REPORTÓ:** COBB

EQT:	23	**MOVIL:**	3
FECHA:	09-05-05	**HORA:**	9:30 a.m.

DIRECCIÓN:	Kr. 19 Este #10-76	**ÁREA DIRECTA:**	1 Ha.				
BARRIO:	Julio CesarTurbay Ayala	**POBLACIÓN ATENDIDA:**					
UPZ:	96 - Lourdes	FAMILIAS	7	ADULTOS	21	NIÑOS	13
LOCALIDAD:	Santafé	PREDIOS EVALUADOS	8				

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Flujo de lodo que involucró aproximadamente 120 m^3 de material, con posibilidad de que se desprendan otros 310 m^3 de material provenientes de la cabecera de dicho flujo y de otro flujo lateral antiguo que presenta evidencias de posible reactivación. Este fenómeno de remoción afecta directamente un predio de tres viviendas y existe la posibilidad de que se afecten cinco viviendas más (ver esquema). Por las evidencias en el sitio, se estima que el detonante fue el agua proveniente de la rotura de una tubería de acueducto a la altura de la Cl. 9B #21-71 Este.

3 ESQUEMA



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Susana Rodriguez	Kr. 19 Este #10-76 Int. 1	5663293	6	03	03	Colapso total.
2	Ana Cecilia Arias Cepeda	Kr. 19 Este #10-76 Int. 2	5663293	5	04	01	No.
3	Blanca Cecilia Arias	Kr. 19 Este #10-76 Int. 3	5663293	4	02	02	No.
4	Luis Alberto Cortés	Cl. 10 #19-34 int.1	-	2	02	0	No.
5	Ana Rosa Beltrán	Kr. 9B #6A-34 Este Int. 1	-	0	0	0	No. Predio desocupado
6	Ana Rosa Beltrán	Kr. 9B #6A-34 Este Int. 2	-	3	01	02	No. Vivienda ocupada por arrendatarios.
7	Campo Elías Aldana Aldana	Kr. 19 Este #10-44	-	6	04	02	No. Vivienda ocupada por arrendatarios.
8	Pedro Alfonso Contreras	Cl. 10 #19-34 int.2	-	8	05	03	

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL? Alcantarillado a la altura de la Kr. 19 Este #10-76

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Posible desprendimiento de 310 m^3 de material arcilloso que podría afectar directamente a los otros siete predios, además de la obstrucción de la vía de acceso principal.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X		X		Si.	No.
2	X		X		No.	No.
3	X		X		No.	No.
4	X		X		No.	No.
5		X			No.	No.
6		X			No.	No.
7		X			No.	No.
8		X			No.	No.

7 ACCIONES ADELANTADAS:

Se realizó la evaluación en las viviendas afectadas y el sector aledaño, se solicitó ayudas humanitarias para la familia que perdió su vivienda (predio #1, Susana Rodríguez).

Se solicitó a la E.A.A.B., a través de la Red Distrital de Emergencias , la revisión y reparación de la tubería de acueducto ala altura de la Cl. 9B #21-71 Este, así como la limpieza y mantenimiento del alcantarillado a la altura de la Kr. 19 Este #10-76. Al sitio asistió el señor Omar González, de la E.A.A.B.

Se gestionó la evacuación definitiva de las siguientes familias:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO
1	Susana Rodriguez	Kr. 19 Este #10-76 Int. 1	5663293
2	Ana Cecilia Arias Cepeda	Kr. 19 Este #10-76 Int. 2	5663293
3	Blanca Cecilia Arias	Kr. 19 Este #10-76 Int. 3	5663293
4	Luis Alberto Cortés	Cl. 10 #19-34 int.1	-

8 RECOMENDACIONES

a. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realice la limpieza y retiro de material de la alcantarilla en la vía principal; la reparación de la tubería de acueducto rota; y, la recuperación y adecuación de la ronda de la quebrada San Bruno, en especial, el sector afectado por el evento descrito.

b. Incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable a las siguientes familias:

NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PRIORIDAD	IDENTIFICADOR SIRE
Susana Rodriguez	Kr. 19 Este #10-76 Int. 1	5663293	1	2005-3-5895
Ana Cecilia Arias Cepeda	Kr. 19 Este #10-76 Int. 2	5663293	1	2005-3-5896
Blanca Cecilia Arias	Kr. 19 Este #10-76 Int. 3	5663293	1	2005-3-5897
Luis Alberto Cortés	Cl. 10 #19-34 Este int.1	-	1	2005-3-5898
Ana Rosa Beltrán	Kr. 9B #6A-34 Este Int. 1	-	2	2005-3-5899
Ana Rosa Beltrán	Kr. 9B #6A-34 Este Int. 2	-	3	2005-3-5900
Campo Elías Aldana Aldana	Kr. 19 Este #10-44	-	3	2005-3-5901
Pedro Alfonso Contreras	Cl. 10 #19-34 Este int. 2	-	3	2005-3-5902

c. Adelantar la evacuación de las familias incluidas con prioridad 1 en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE: PILAR DEL ROCIO GARCIA G.
PROFESIÓN: GEÓLOGA
MATRICULA: 1539 C.P.G.

Elaboró

NOMBRE: CARLOS EDUARDO MOTTA T.
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL (UN)- MSC INGENIERÍA-GEOTECNIA (UN)
MATRICULA 25202-54965 CND

Revisó

Vo. Bo. DIANA AEVALO
COORDINADORA TECNICA (E)

Vo. Bo.: FERNANDO RAMIREZ CORTES
DIRECTOR