Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Publicidad



POLÍTICA (/POLITICA) 2 Ago 2017 03:59 AM

A Bogotá se la está tragando la Tierra

El caso del edificio ubicado en el norte de la ciudad, donde funciona un Pizza Hut, evidencia el notable riesgo que corren los ciudadanos ante esta estructura que están viniendo abajo.

POR: LA FM

Compartir

Publicidad

Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...



1/13 LA FM

Compartir

Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...



2/13 LA FM

Compartir

Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...



3/13 LA FM

Compartir

Publicidad

Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Compartir

Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...



4/13 LA FM

Compartir



Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Compartir



Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Publicidad

Compartir



Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Compartir

Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...



Compartir




Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Compartir

Publicidad

Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...



Compartir



Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Compartir



Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Compartir



Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Compartir

Publicidad

Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Compartir



Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

PUBLICIDAD

Compartir

Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Audio

00:00 15:12

Basta con observar de frente el edificio que queda sobre la **Carrera 11 entre calles 96 y 97**, para ver que **a Bogotá se la está tragando la tierra**, como es el caso del edificio donde funciona un **Pizza Hut** y otros establecimientos comerciales que **se están viniendo abajo**.

PUBLICIDAD

Replay

inRead invented by Teads

Compartir

Está escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...



LA FM

El local comercial donde funciona la reconocida pizzería **está torcido** en **aproximadamente un 40%**; su techo, su fachada, sus columnas **están totalmente destruidas**.

Ante la denuncia hecha por un oyente de ***LA FM***, el equipo periodístico investigó la situación y confirmó el **mal estado en que se encuentra el local.**

Al consultar con las autoridades correspondientes estas fueron sus respuestas

Por su parte, el **Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio** (IDIGER) ha venido realizando el trabajo correspondiente haciendo las **visitas técnicas desde el 2016**. Visitas, que permitieron conocer la situación que se vive en este lugar.

Compartir

Estás escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

En su informe, recomiendan *"al responsable del predio acoger la recomendación de* ***restricción de uso de los parqueaderos*** *11, 12,66 y 67 hatea tanto se implementen acciones garanticen las condiciones funcionalidad de dichos espacios"*.

Así mismo, ***LA FM*** contacto a **Pizza Hut**, quienes aseguraron que **llevan más de un año** en esta situación, **e incluso está en manos de un abogado**, ya que ni la constructora, ni los socios, ni la **administración del edificio Box XI** ha dado a una solución a esta problemática.

A su vez, aseguraron que **la última solución será derrumbar el local** que **lleva más de 30 años** en este sector.

De igual forma, se habló con la alcaldía local de Chapinero, que si bien es cierto han hecho **visitas técnicas desde el 2015** no han dado soluciones a la situación. Según el alcalde **Hernando Quintero**, *"se ha hecho la* ***asesoría de obras y control urbanístico*** *hemos verificado las obras y se han hecho* ***17 visitas al predio"***.

Pero la situación en Bogotá no para, calles, andenes, **construcciones están en la mira de las autoridades** debido a su estado. Barrios como **Pablo VI**, la **Avenida El Dorado**, y la Avenida 68 son ejemplo de lo que vive la ciudad.

Ante la situación el IDIGER, entre enero y junio de este año, ha **atendido 197 casos** entre solicitudes y **derechos de petición** por parte de ciudadanos o entes de control, para que se **evalúen las grietas**, humedad, vibraciones y **construcciones aledañas** de donde se presentan hechos de este tipo.

Cabe decir que **San Cristóbal**, **Ciudad Bolívar y Suba** son las tres localidades con mayor número de solicitudes para **visitas de asistencia técnica por parte del IDIGER**.

El Instituto en sus visitas **categoriza los daños** que van desde leves hasta severos. En este sentido, en algunos casos se requiere emitir actas de evacuación preventiva a las familias. En cada informe de visita que **realizan los ingenieros del IDIGER**, se entregan recomendaciones, tanto a los dueños de los predios, como a otras **entidades distritales** para subsanar, prevenir y/o mitigar los riesgos que se evidencien.

Compartir

Estás escuchando en vivo
MÚSICA CON ANDR...

Si usted desea que visiten su predio, o zonas aledañas que presentan fallas en la estructura puede acercarse directamente a las oficinas del IDIGER en la Diagonal 47# 77ª-09 o a través de la pagina web de la entidad o al correo electrónico idiger@idiger.gov.co

En esta nota

Invitados LA FM (/etiquetas/invitados-la-fm)

Le puede interesar:



(/colombia/advierten-que-hidroituango-podria-ser-la-segunda-catastrofe-mundial-mas-grande-de-la-ingenieria)

COLOMBIA (/COLOMBIA)

Advierten que Hidroituango podría ser la segunda catástrofe mundial más grande de la ingeniería (/colombia/advierten-que-hidroituango-podria-ser-la-segunda-catastrofe-mundial-mas-grande-de-la-ingenieria)

7 meses
Leer más → (/colombia/advierten-que-hidroituango-podria-ser-la-segunda-catastrofe-mundial-mas-grande-de-la-ingenieria)



(/economia/juan-jose-echavarria-no-es-que-la-gente-se-este-endeudando-menos)

POLÍTICA (/POLITICA)

Juan José Echavarría: no es que la gente se esté endeudando menos (/economia/juan-jose-echavarria-no-es-que-la-gente-se-este-endeudando-menos)

7 meses Leer más → (/economia/juan-jose-echavarria-no-es-que-la-gente-se-este-endeudando-menos)

Compartir