DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1273

Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 6

Reporta La Emergencia: B9
Emergencia # 81

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Septiembre 14 de 2001
Dirección:	Calle 40A Sur # 2E-10/04
Barrio:	Malvinas
Localidad:	San Cristóbal

Descripción del Evento:

La vivienda de la señora Fanny Estella Algecires en la calle 40 A Sur No. 2E-04, constituida por material de recuperación (latas, cartón y madera reutilizada), piso en cemento y cubierta en zinc fue afectada por un flujo de agua que invadió el predio. Agua proveniente de la escorrentía superficial y de infiltración a través del predio de la señora Rosario Capera (calle 40 A Sur No. 2E-10).

La vivienda de la señora Capera fue afectada también por las lluvias el día de la emergencia. La señora Rosario Capera está incluida en el Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo.

Personas e infraestructura afectadas:

La cubierta, una habitación en la vivienda de la señora Rosario Capera se afecto por la fuerza del agua.

Acciones Adelantadas:

Se adelantó el trámite de ayuda humanitaria solicitando 20m de polietileno para cubrir parte de la vivienda de la señora Capera y parte del paso peatonal, por donde posiblemente se infiltra el agua en caso de presentarse lluvia.

Acciones Pendientes:

Continuar con el proceso de reubicación de la señora Rosario Capera.

RECOMENDACIONES:

La protección de los accesos peatonales y el manejo de agua lluvia y de escorrentía.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Análisis de Riesgos