Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI - 1308

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD	:	Antonio Nariño
BARRIO	:	Restrepo Occidental
DIRECCION	:	Transversal 23 # 16 - 30 Sur
FECHA DE VISITA	:	Noviembre 26 de 2001
SOLICITANTE	:	Alcaldía Local
ÁREA DIRECTA	:	0.5 ha
VIGENCIA	:	Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector o se realicen obras de mitigación.

2. ANTECEDENTES

En la nomenclatura en mención funciona el CED Nuestra Señora de la Sabiduría en una casa remodelada y acondicionada para albergar 230 alumnos de primaria.

3. DESCRIPCION GENERAL

La construcción del CED es de tres pisos en mampostería confinada mediante pórticos y placas de entrepiso en concreto reforzado, cubierta de tercer piso en estructura metálica, tejas plásticas y de asbesto - cemento. De lo observado el diseño original no parece corresponder a una construcción escolar, a juzgar por la estrechez de las zonas de circulación (corredores y escaleras), servicios sanitarios, cafetería e inexistencia de zonas deportivas a su interior.

En la terraza del tercer piso se aprecian ondulaciones en las baldosas que fueron cambiadas recientemente (menos de tres años) según información del Rector. También falta parte de la cubierta de cielo raso en los salones del tercer piso.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Dado el tiempo de servicio del CED y sus caracteristicas constructivas se sugiere una valoración estructural de acuerdo a las nuevas normas sismo - resistentes y uso de la construcción.

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las caracteristicas externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE: EDSON ORLANDO HOYOS CERÓN
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL MSC. GEOTECNIA
MATRICULA: 25202 - 63206 CND
Vo. Bo.:

ING. JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR ANALISIS DE RIESGOS