ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TECNICO 4139
ADENDO No 3 al CONCEPTO TECNICO No. 3903

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar (19)
BARRIO:	Santa Viviana
DIRECCION:	Manzana 50 Lote 13, Manzana 48 Lote 20.
FECHA DE EMISIÓN:	18 de Abril de 2005
SOLICITANTE:	Comunidad
TIPO DE RIESGO:	Remoción en masa tipo deslizamiento

2. ANTECEDENTES

Este informe constituye el Adendo No.3 por el cual se complementa el Concepto Técnico 3903 del 27 de agosto de 2003 para el Barrio Santa Viviana, emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

3. DESCRIPCION GENERAL

En el Concepto Técnico 3903 del año 2003 se recomienda incluir 344 familias en el proyecto de reubicación de familias en alto riesgo no mitigable, 161 familias con prioridad 2 y 183 familias con prioridad 1, del barrio Santa Viviana según listado anexo al concepto.

De acuerdo con el estudio de Riesgo y Medidas de Mitigación en el sector Altos de la Estancia de la Localidad de Ciudad de Bolívar en la Ciudad de Bogotá D.C., 2004, los predios localizados en las manzanas 48 lote 20 y 50 lote 13 se encuentran en Amenaza Media por Fenómenos de Remoción en Masa. De igual forma en la visita realizada el 12 de Abril, la DPAE evaluando la condición de vulnerabilidad, encontró lo siguiente:

Nombre	Barrio	Manzana - Lote	OBSERVACIONES
Maribel Hernández Sánchez	Santa Viviana	Manzana 50 Lote 13	La vivienda consta de 1 piso y está construida en mampostería sin confinar; está cimentada sobre depósitos fluvioglaciales. Se observó desprendimiento de material del talud de corte vertical realizado para cimentar la construcción debido a la falta de confinamiento del talud y a la saturación del suelo. A la fecha están comprometidas las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de la vivienda.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Ricardo Hernández	Santa Viviana	Manzana 48 Lote 20	La vivienda consta de 1 piso en mampostería sin confinar y esta construida 80 cm por debajo de la vía. Se observó deterioro en la edificación por la humedad generando problemas de salubridad.

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la visita de campo, se identificó que el predio se encuentra afectado por las condiciones expuestas anteriormente y que pueden llegar a comprometer la habitabilidad en un corto plazo; por lo tanto se recomienda el cambio de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención.

NOMBRE	BARRIO	MANZANA-LOTE	PRIORIDAD
Ricardo Hernández	Santa Viviana	48 - 20	1
Maribel Hernández Sánchez	Santa Viviana	50 - 13	1

LUCY BOHORQUEZ RIOS
INGENIERA DE MINAS
25218101904 CND

Revisó: LEONARDO MORALES
INGENIERO CIVIL
25202-51244 CND

Vo.Bo. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR