CONCEPTO TECNICO No. 2255

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
BARRIO: SIERRA MORENA PARTE ALTA
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION : Cra 64 No 76A - 10/22/34 sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Viviendas de un piso ubicadas en zona de pendiente alta e inestable. Se encuentran localizadas sobre una tubería principal de Acueducto. En la parte inferior el terreno falló a causa de fugas de agua en la tubería de Acueducto.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Reubicar las viviendas ya que se encuentran en alto riesgo por inestabilidad del terreno.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2255

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA Julio 25 de 1996
FECHA VISITA Septiembre 17 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Caja de Vivienda Popular
BARRIO: Sierra Morena parte alta
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION: Carrera 64 No. 76A-10/22/34 Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto, por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

viviendas de un piso ubicadas en zona de pendiente alta e inestable.
se encuentran localizadas sobre una tuberia principal de acueducto.
En la parte inferior el terreno falló a causa de fugas de agua en la tuberia de acueducto

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

reubicar las viviendas ya que se encuentran en alto riesgo por inestabilidad del terreno

NOMBRE José Luis Daza T.
PROFESION Ingeniero Civil
MATRICULA N° 25202-34527 CND
FIRMA

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA Julio 25 de 1996
FECHA VISITA Septiembre 17 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Caja de Vivienda Popular
BARRIO: Sierra Morena parte alta
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION : Carrera 64A No. 76A-20/34/48/62 Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto, por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

viviendas de un piso ubicadas en zona de pendiente alta e inestable.

se encuentran localizadas sobre una tubería principal de acueducto.

En la parte inferior el terreno falló a causa de fugas de agua en la tubería de acueducto

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

reubicar las viviendas ya que se encuentran en alto riesgo por inestabilidad del terreno

NOMBRE José Luis Daza T.
PROFESION Ingeniero civil
MATRICULA Nº 25202. 34527 CND
FIRMA