DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-16531
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
ADENDA No. 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-15611

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ				**SOLICITANTE:** Comunidad
CAT	17	**MÓVIL:**	CON	
FECHA:	03 de mayo de 2021	**HORA:**	09:00	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector.

DIRECCIÓN:	Calle 20 No. 2A-70	**COORDENADA MEDIA ÁREA INSPECCIONADA**			X1: 101172 Y1: 100853		
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	Las Aguas	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**			30 m^2		
UPZ:	92 – La Macarena	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			10		
LOCALIDAD:	3 – Santa Fe	**FAMILIAS**	0	**ADULTOS**	10	**MENORES**	0
CHIP:	AAA0030ELOE	**PREDIOS EVALUADOS**			1		
ÁREA INSPECCIONADA:	750 m^2	**DOCUMENTO REMISORIO**			**CR-41860**		

El presente Diagnóstico Técnico corresponde a una adenda aclaratoria al Diagnóstico Técnico DI-15611, el cual fue adelantado por personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en atención al Radicado IDIGER No. 2021ER3362, con el fin de ajustar la siguiente información:

2. INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-15611

En el encabezado del Diagnóstico Técnico DI-15611 se relacionó la siguiente información:

DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-15611
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTO SIRE No. 5374406

Efectuando la verificación de la información relacionada con el consecutivo del Evento SIRE de emergencia, subrayada, se pudo establecer que hubo un error de digitación. Por lo anterior y con el ánimo de complementar la información del encabezado, se hace aclaración del siguiente aspecto:

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Aclaración: Se hace modificación del consecutivo del Evento SIRE de emergencia relacionado en el encabezado del DI-15611, siendo el correcto el Evento SIRE No. 5376644, quedando de la siguiente manera:

DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-15611
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTO SIRE No. 5376644

La presente adenda en ningún caso dará lugar a cambios en el sentido material del pronunciamiento técnico emitido por parte de la Entidad mediante el Diagnóstico Técnico DI-15611, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 45 del C.P.A.C.A. [1].

3. APROBACIONES

Elaboró
Firma:_____ Nombre: PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ A. Profesión: Ingeniero Civil
Contratista
Revisó
Firma:_____ Nombre: JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Profesional Especializado 222-29
Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

[1] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Artículo 45 del Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071