DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. 3676
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN: Manzana ZCA 1 Lote 7 **ÁREA:** 72 m²

BARRIO: Santa Viviana
UPZ: 69 Ismael Perdomo
LOCALIDAD: 19 Ciudad Bolívar
NOMBRE: Comunidad
FECHA DE VISITA: Abril 21 de 2008

POBLACIÓN BENEFICIADA:
FAMILIAS 1 **PERSONAS** 4
PREDIOS EVALUADOS: 1
PRIORIDAD: 1

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
Concepto Técnico No. CT – 3903	2003	Mediante el Concepto Técnico CT- 3903 de 2003, el predio localizado en la manzanas ZCA 1 lote 7, fue declarado como en amenaza alta y riesgo alto no mitigable y se recomendó incluir en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable con una prioridad técnica de atención 2, el cual tuvo como soporte técnico el censo de familias. El poseedor y/o propietario del predio en referencia, fue incluido en el programa de reasentamiento mediante el identificador No. 2005-19-6575 a nombre del Señora Giselle Corredor Vanegas/Hedilberto Gutiérrez Ballén.	2

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

22-08-08 - Rm

3. SITUACIÓN ACTUAL

Se pudo observar en la visita una construcción en material de recuperación cimentada sobre rellenos apisonados por capas, en la que se presentan daños en la placa de piso del costado nor-occidental de la vivienda, como consecuencia del lavado del relleno y deficiencias constructivas. Por lo anterior, se concluye que se presentan cambios en las condiciones de estabilidad de la vivienda con respecto a las definidas en el concepto técnico No. CT - 3903 de 2003. Es de resaltar que la estabilidad estructural y habitabilidad no están comprometidas en el corto plazo.

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
En consecuencia se recomienda el cambio de prioridad técnica 2 a 1 de atención en el programa de reasentamiento de familias localizadas en alto riesgo no mitigable, del predio localizado en la ZCA 1 lote 7 habitado por la familia de la Señora Giselly Corredor Vanegas/ Hedilberto Gutiérrez Ballén.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 25218101904 CND

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO
PROFESIÓN: INGENIERO GEOLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.: GEO. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
DIRECTOR

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co