DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 180

FECHA DE SOLICITUD	:	FEBRERO 18 DE 1997
FECHA DE EMISION	:	ABRIL 8 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO	:	LAS COLINAS
LOCALIDAD	:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION	:	CALLE 32 No. 15A-38 SUR
REF. OPES	:	OFICIO No. 639 DE OPES

CONTENIDO

JUSTIFICACION TECNICA :

La vivienda en estudio se encuentra localizada en el barrio Las Colinas, propiedad de la Señora María Oliva Mendoza. En el lugar funciona un Jardín Infantil llamado "Los Ositos".

El frente de la vivienda se encuentra sobre una vía pèatonal con una pendiente alta. Esta es una construcción antigua, en la parte trasera hay una habitación en madera y sin bases aparentes, la cual esta afectada por un deslizamiento activo. La vivienda se encuentra construida sobre un corte realizado a la montaña donde el material sacado, fue utilizado como relleno en la parte delantera del corte y realizando un muro en ciclópeo para sostener dicho material.

En días pasados la mitad de este muro se desplomó junto con material de relleno, perjudicando una familia que queda a su costado en la Transversal 15A No. 32A-54 encontrada en la parte baja del talud, este de aproximadamente 12 metros de altura. Este deslizamiento fue almacenado aparentemente por mal manejo de aguas, las cuales desestabilizan el terreno y los elementos estructurales encontrados a su paso (en el caso del muro).

En el momento de la visita realizada por el equipo técnico de la UPES, hacía varios días que no llovía y aún se observa humedad, denotándose la filtración de aguas posiblemente negras a las cuales no se les ha dado orientación o donde puede haber tubería rota o desplazada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Realizar estudios o apiques con el fin de detectar el motivo por el cual se observan las filtraciones en el sector
- Después de solucionar el problema de filtraciones y desestabilizaciones, realizar una obra de contención.

NOMBRE :	PATRICIA PACHON BULLA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520258503
FIRMA :	