DIAGNOSTICO No. 671

SOLICITADO POR: Corporación Movimiento por La Vida
RADICACIÓN No.: 1-1999-12934
LOCALIDAD : Tunjuelito
BARRIOS: Tunjuelito.
DIRECCIÓN : Carrera 16 No.58-71 Sur.
FECHA DE VISITA: 30 de Junio de 1999.

Descripción :

Se llevo a cabo una visita técnica a la Carrera 16 No. 58-71 Sur barrio Tunjuelito, Localidad de Tunjuelito en dicha visita se pudo observar lo siguiente:

El sector corresponde a barrios consolidados con todos los servicios públicos y vías pavimentadas, las casas son construcciones tradicionales en mampostería, la topografía es de baja pendiente, relativamente plana.

El lote objeto de la visita se ubica muy cercano a los cauces de la Quebrada Chiguaza y del Río Tunjuelito, se encuentra ubicado en zona de Amenaza Media por Inundación.

Recomendaciones:

De acuerdo con las observaciones se recomienda:

1. Realizar estudios de suelos para cualquier proyecto de construcción.

2. Se debe tener en cuenta la afectación por ronda técnica de los cuerpos de agua cercanos, por tanto los proyectistas del parque se deben remitir a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Fe de Bogotá para conocer la demarcación.

Consideraciones:

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas y corresponden a una evaluación de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan al alcance de este diagnóstico.

CARLOS ALBERTO CHAVARRO M.
M.P. No. 2520250970 CND

FIRMA: _____

VºBº COORDINACION ANALISIS DE RIESGOS _____