ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO DI - No. 2513

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar (19)
BARRIO:	Mirador de La Estancia
DIRECCION:	Manzana 14 Lote 1.
FECHA DE EMISIÓN:	Noviembre 8 de 2005
TIPO DE RIESGO:	Remoción en masa tipo deslizamiento
AREA:	72 m2
PREDIOS EVALUADOS:	Predio evaluado (1)
POBLACIÓN BENEFICIADA:	**1** Familia (2 personas)
SOLICITANTE:	Comunidad

2. ANTECEDENTES

Este informe constituye el Adendo No. 2 por el cual se complementa el Concepto Técnico 3900 de 2003 para el Barrio Mirador de La Estancia de la Localidad de Ciudad Bolívar, emitido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias.

3. DESCRIPCION GENERAL

El predio en mención se incluyó en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable en Fase II con prioridad 2 de intervención, según concepto técnico No. 3900 de 2003 emitido para el barrio Mirador de la Estancia.

De acuerdo con el estudio de Riesgo y Medidas de Mitigación en el sector Altos de la Estancia de la Localidad de Ciudad de Bolívar en la Ciudad de Bogotá D.C., 2004, el predio localizado en la manzana 14 lote 1 del barrio Mirador de la Estancia se encuentran en Amenaza Alta por Fenómenos de Remoción en Masa. De igual forma, personal de la Coordinación Técnica de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, DPAE, realizó visita técnica el 2 de Noviembre al predio en mención para evaluar la condición de vulnerabilidad, encontrando lo siguiente:

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Nombre	Barrio	Manzana - Lote	OBSERVACIONES
Maria Elcy Trujillo	Mirador de la Estancia	Manzana 14 Lote 1	La vivienda consta de 1 piso y está construida en material de recuperación, cimentada sobre la capa vegetal. Se observó afectación por el desconfinamiento del material de cimentación, debido a un corte realizado para explanar el predio vecino y deterioro en la vivienda a causa de las aguas lluvias.

4. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la visita de campo, se identificó que el predio en mención se encuentra afectado por la condición expuesta anteriormente y que puede llegar a comprometer la habitabilidad en un corto plazo; por lo tanto se recomienda el cambio de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención y la evacuación, como se relaciona en la tabla:

NOMBRE	BARRIO	MANZANA - LOTE	PRIORIDAD
Maria Elcy Trujillo CC: 51.771.029 de Bogotá	Mirador de la Estancia	Manzana 14 Lote 1	1 y Evacuación

El presente diagnóstico esta basado en las características externas, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

LUCY BOHORQUEZ RIOS.
Ingeniera de Minas
25218101904 CND

Revisó: DIANA PATRICIA AREVALO
Coordinadora Técnica

Vo.Bo. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR