ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1951


Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 127

Datos Generales sobre el Evento:
Fecha: Febrero 25 de 2004
Barrio: San Isidro II Sector
UPZ: 34 - 20 de Julio
Localidad: San Cristóbal
Población Atendida: 2 Adultos

Descripción del Evento:
El día 2 de Marzo se realizó una inspección técnica al predio del señor José María Calderón, localizado en la Carrera 7A Bis # 39 – 20 Sur, del barrio San Isidro II Sector, encontrando un corte subvertical en suelo del cual se produjo un desprendimiento de material sobre la carrera 7A Bis (Ver Fotografías 1 y 2).

En la ladera donde se presentó el deslizamiento se evidencian signos de inestabilidad que pueden afectar a varias viviendas del sector.



Fotografía 1



Fotografía 2

Personas e infraestructura afectadas:
El desprendimiento de suelo (aproximadamente 5 m^3) afectó el andén del frente de la vivienda del señor Calderón y la vía.

Acciones Adelantadas:
La recomendación al Señor José María Calderón de retirar el material que se deposito al frente de la vivienda.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda retirar el material y reconformar el talud para que no continué el desprendimiento de suelo.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Asimismo, incluir el sector de la carrera 7A Bis con calle 39 sur en la Base de Datos de Sitios Críticos por Fenómenos de Remoción en Masa, para realizar un estudio detallado de la zona para el planteamiento de obras y adecuación de la zona.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA** Dulfay P. Ortiz
PROFESIÓN : Ingeniera Civil - MSC Geotecnia
MATRICULA : 2520282450 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Coordinación Técnica